Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.11.2026 14:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/8
Rapor No:	06-01-1536409	Araç Giriş Tarihi:	05.11.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.11.2026 14:31
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34KCG360

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.11.2026 14:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	2/8
Rapor No:	06-01-1536409	Araç Giriş Tarihi:	05.11.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.11.2026 14:31
Mersis No:	0309073518100001				


Müşteri Bilgileri

Müşteri	NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34KCG360	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	18262	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	YV1UZL1V1R1710156	**Motor Gücü**	184 kw
Marka	Volvo	**Motor Hacmi**	1969cc
Rengi	BEYAZ	**Model**	XC60
Sonraki Muayene Tar.	2028-06-04	**Model Yılı**	2023
Araç Tipi	SUV	**Ruhsat Sahibi**	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.11.2026 14:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/8
Rapor No:	06-01-1536409	Araç Giriş Tarihi:	05.11.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.11.2026 14:31
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.11.2026 14:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/8
Rapor No:	06-01-1536409	Araç Giriş Tarihi:	05.11.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.11.2026 14:31
Mersis No:	0309073518100001				


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,5 m/km	0,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	76	2
2. Aks	64	62	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 ‘dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 ‘dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	211	215	2
2. Aks	155	155	0
El Freni	150	144	4

Verimlilik
74

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/19	105V	5,13 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/19	105V	5,28 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/55/19	105V	5,14 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/19	105V	5,23 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.11.2026 14:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/8
Rapor No:	06-01-1536409	Araç Giriş Tarihi:	05.11.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.11.2026 14:31
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
184	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.11.2026 14:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-1536409	Araç Giriş Tarihi:	05.11.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.11.2026 14:31
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araclar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Volvo - XC60 [18-26]
Araç plakası
Motor kodu B420T2
Model yılı 2024
VIN YV1UZL1V1R1710156
Kilometre durumu 18262
Tarih 05.11.2026 / 14:20
Sistem Model yılı Durum
Akü monitör sensörü - BMS 2018 - 2024 Tamam
Orta gerilim akü modülü - MVBM 2018 - 2024 Tamam
Orta gerilim dönüştürme kontrolörü - MVCM 2018 - 2024 Tamam
Vehicle Computational Unit 1 - VCU1 2018 - 2024 Tamam
Elektronik vites seçme modülü - EGSM 2018 - 2024 Tamam
Şanzıman kontrol modülü - TCM 2018 - 2024 Tamam
Diferansiyel Elektronik Modülü - DEM 2018 - 2024 Tamam
Fren kontrol modülü - BCM 2018 - 2024 Tamam
Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü - PSCM 2018 - 2024 Tamam
Otomatik olarak çalıştırılan bagaj kapağı modülü - POT 2018 - 2024 Tamam
Sürücü kapı modülü - DDM 2018 - 2024 Tamam
Yolcı kapı modülü - PDM 2018 - 2024 Tamam
hava yastığı - SRS 2018 - 2024 Tamam
Ses modülü - AUD 2018 - 2024 Tamam
Eğlenceli bilgilendirme başlık ünitesi - IHU 2018 - 2024 Tamam
Central Display / Climate Control Module - CCM/CCD 2018 - 2024 Tamam
Sürücü bilgisi modülü - DIM 2018 - 2024 Tamam
Merkezi Elektronik Modülü - CEM 2018 - 2024 Tamam
Direksiyon simidi modülü - SWM 2018 - 2024 Tamam
Otomatik Koltuk Modülü, Sürücü - PSMD 2018 - 2024 Tamam
Otomatik Koltuk Modülü, Yolcu - PSMP 2018 - 2024 Tamam
Sol far kontrol modülü - HCML 2018 - 2024 Tamam
Sağ far kontrol modülü - HCMR 2018 - 2024 Tamam
Aktif güvenlik etki alanı, ana - ASDM 2018 - 2024 Tamam
Forward looking camera 2 - FLC2 2022 - 2024 Tamam
Forward Aimed Radar - FLR 2022 - 2024 Tamam
Geniş görüş açısı modülü - WAM 2018 - 2024 Tamam
05.11.2026 / 14:21 - WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.44.03 1 / 2Mekanikçi: İmza
05.11.2026 / 14:21 - WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.44.03 2 / 2

Tramer Sorgulaması

YV1UZL1V1R1710156 şase nolu ve 34KCG360 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.11.2026 14:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/8
Rapor No:	06-01-1536409	Araç Giriş Tarihi:	05.11.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.11.2026 14:31
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri





Notlar

Diğer notlar;
Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.11.2026 14:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-1536409	Araç Giriş Tarihi:	05.11.2026 14:09	Araç Çıkış Tarihi:	05.11.2026 14:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası