



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 16:06
Rapor No: 06-01-1046942
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:15

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 16:06

Full Plus Ekspertiz



06CMC017

Eksper / İmza



06-HYB-6198

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA


Rapor Tarihi: 13.01.2022 16:06
Rapor No: 06-01-1046942
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:15

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 16:06

Araç Bilgileri

Plaka	06CMC017	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	17	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W1V44770513877773	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	65492081169319	Motor Hacmi	1950cc
Marka	Mercedes-Benz	Rengi	SİYAH
Model	Vito Tourer	İlk Tescil Tarihi	02-07-2021
Sonraki Muayene Tar.	02-05-2024	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Minibüs	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş*******Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARARapor Tarihi: 13.01.2022 16:06
Rapor No: 06-01-1046942
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:15Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 16:06**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARARapor Tarihi: 13.01.2022 16:06
Rapor No: 06-01-1046942
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:15Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 16:06**Yanal Kayma Ölçüm Değerleri**

ÖN	ARKA
0 m/km	0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	74	3
2. Aks	76	78	2

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.**Fren Ölçüm Değerleri**

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	384	360	6
2. Aks	360	381	5.5
El Freni	178	196	9

Verimlilik

95

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/R17	109H	8 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/R17	109H	8 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/R17	109H	8 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/R17	109H	8 mm	Yazlık



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 16:06
Rapor No: 06-01-1046942
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:15

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 16:06

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 16:06
Rapor No: 06-01-1046942
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:15

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 16:06

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Power-Scan
Araç Mercedes Benz - Vito (447) [14-22]
Araç plakası 06CMC017
Motor kodu 654.920
Model yılı 2019
VIN W1V4477051387777
Kilometre durumu 17
Referans
Tarih 13.01.2022 / 15:53
Sistem Durum
İmmobilizer Tamam
Sinyal alımı ve kontrol modülü Hata hafızası
başarıyla silindi
Sürücü kapısı Tamam
Yolcu kapısı Tamam
Mekanikçi: İmza
13.01.2022 / 15:53 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.33.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

W1V44770513877773 şase nolu ve 06CMC017 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 16:06
Rapor No: 06-01-1046942
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:15

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 16:06

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Araçın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Söğütözü Mah.
Dumlupınar Blv No:108/E ÇANKAYA ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2022 16:06
Rapor No: 06-01-1046942
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2022 15:15

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2022 16:06

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası