



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2022 15:55
Rapor No: 06-01-2047029
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:32

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2022 15:55

Full Plus Ekspertiz



06CLR091


Eksper / İmza



06-HYB-6198

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 10.02.2022 15:55
Rapor No: 06-01-2047029
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:32Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2022 15:55**Araç Bilgileri**

Plaka	06CLR091	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	23	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W1V44770513877120	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	65492081168507	Motor Hacmi	1950cc
Marka	Mercedes-Benz	Rengi	SİYAH
Model	Vito Tourer	İlk Tescil Tarihi	02-07-2021
Sonraki Muayene Tar.	02-09-2023	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Minibüs	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 10.02.2022 15:55
Rapor No: 06-01-2047029
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:32Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2022 15:55**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		


**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 10.02.2022 15:55
Rapor No: 06-01-2047029
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:32Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2022 15:55**Yanal Kayma Ölçüm Değerleri**

ÖN	ARKA
0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	73	3
2. Aks	75	72	3

Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.**Fren Ölçüm Değerleri**

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	456	472	3.5
2. Aks	476	456	4
El Freni	180	193	6.5

Verimlilik

97

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/R19	98W	8 mm	Yazlık
Sol Arka	245/45/R19	98W	8 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/R19	98W	8 mm	Yazlık
Sağ Arka	245/45/R19	98W	8 mm	Yazlık



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2022 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-2047029 Araç Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2022 15:55
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.02.2022 15:55	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-2047029	Araç Giriş Tarihi:	14.01.2022 11:32	Araç Çıkış Tarihi:	10.02.2022 15:55
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Power-Scan
Araç Mercedes Benz - Vito (447) [14-22]
Araç plakası 06CLR091
Motor kodu 654.920
Model yılı 2019
VIN W1V44770513877120
Kilometre durumu 23
Referans
Tarih 13.01.2022 / 15:53
Sistem Durum
İmmobilizer Tamam
Sinyal alımı ve kontrol modülü Hata hafızası
başarıyla silindi
Sürücü kapısı Tamam
Yolcu kapısı Tamam
Mekanikçi: İmza
14.01.2022 / 11:34 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.33.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

W1V44770513877120 şase nolu ve 06CLR091 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2022 15:55
Rapor No: 06-01-2047029
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:32

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2022 15:55

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Araçın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.02.2022 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/8
Rapor No: 06-01-2047029 Araç Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:32 Araç Çıkış Tarihi: 10.02.2022 15:55
Mersis No: 0099054218300012

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası