



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 09:56
Rapor No: 06-01-4083964
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 30.05.2022 16:00

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 09:56

Full Plus Ekspertiz



34BKN194

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.03.2023 09:56
Rapor No: 06-01-4083964
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 30.05.2022 16:00

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 09:56

Ara Bilgileri

Plaka	34BKN194	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	41567	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	WBA5F5108LFJ34141	Motor Gücü	125 kw
Ruhsat Motor No	1795901	Motor Hacmi	1597cc
Marka	BMW	Rengi	MAVİ
Model	3 Serisi	İlk Tescil Tarihi	07-01-2020
Sonraki Muayene Tar.	13-12-2022	Model Yılı	2019
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 09:56

Rapor No: 06-01-4083964

Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601

Ara Giriř Tarihi: 30.05.2022 16:00

Sayfa: 3/9

Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 09:56

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 09:56
Rapor No: 06-01-4083964
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:00

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 09:56


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	68	0
2. Aks	63	60	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	196	192	2
2. Aks	165	164	1
El Freni	161	180	10.5

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/R19	93W	8 mm	Yazlık
Sol Arka	255/35/R19	96V	8 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/R19	93W	8 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/35/R19	96V	8 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 09:56 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-4083964 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:00 Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 09:56
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 09:56
Rapor No: 06-01-4083964
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:00

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 09:56

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç BMW - 3-series (G20/21/80) [18-23]
Araç plakası 34BKN194
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2019
VIN WBA5F5108LFJ34141
Kilometre durumu 41576
Referans
Tarih 10.03.2023 / 09:33
Sistem Durum
ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam
TRSV: Gözden geçirme kamerası Tamam
HRSNR: Kısa mesafe radarı, arka sağ veya SWW: Şerit değiştirme uyarısı Tamam
HKL/HKFM: Otomatik arka kapak kaldırma Tamam
ZGM: Merkezi ağ geçidi Tamam
DME/DDE: Motor elektronikleri Tamam
EGS/SMG: Vites kutusu Tamam
DSC: Dinamik Stabilite Kontrolü Tamam
HRSNL: Kısa mesafe radarı, arka sol Tamam
PMA: Park kontrolü yardımcısı Tamam
EPS: Elektrikli hidrolik direksiyon Tamam
RAM: Alıcı, Ses Modülü Tamam
VIP: Sanal Entergrasyon Platformu Tamam
FEM/BDC: Ön elektronik modül/ Gövde alanı kontrolörü Tamam
FLEL: Ön far elektronikleri sol Tamam
FLER: Ön far elektronikleri sağ Tamam
FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam
KAFAS: Kamera-bazlı sürücü yardım sistemleri Tamam
GWS: Vites kolu svici Tamam
KOM: Gösterge paneli Tamam
TCB: Telematik iletişim kutusu Tamam
RAD/CHAMP/HU-B/HU-H: Radyo/ Merkez başlık ünitesi ve multimedya platformu Tamam
CON: Kontrol Cihazı iDrive Tamam
SMFA: Sürücü koltuğu modülü Tamam
IHKA/IHKB: Klima kontrolü Tamam
10.03.2023 / 09:33 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.36.01 1 / 2Mekanikçi: İmza
10.03.2023 / 09:33 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.36.01 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.02.2021		Çarpışma	Hayır	2846.75	TL
26.09.2020		Park Halinde Çarpılma	Hayır	9060.93	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 09:56
Rapor No: 06-01-4083964
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 30.05.2022 16:00

Sayfa: 7/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 09:56

Ara Resimleri



izik



Tampon, arka, Arka tampon >
izik

Diğ er



amurluk, sol arka, amurluk,
sol arka > Rtüş



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 09:56
Rapor No: 06-01-4083964
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:00

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 09:56

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sol ön kapı sol arka kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış. Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 09:56
Rapor No: 06-01-4083964
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:00

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 09:56

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası