



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2022 17:34
Rapor No: 06-01-3090701
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:35

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2022 17:34

Full Plus Ekspertiz



34BBF190

Eksper / İmza



06-HYB-6005


**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2022 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-3090701 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:35 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2022 17:34
Mersis No: 0099054218300012

Araç Bilgileri

Plaka	34BBF190	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	67097	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA8E3108JA551189	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	F1941890	Marka	BMW
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	BEYAZ
Model	3 Serisi	İlk Tescil Tarihi	02-03-2018
Sonraki Muayene Tar.	03-07-2023	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 24.06.2022 17:34
Rapor No: 06-01-3090701
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:35Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2022 17:34**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2022 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-3090701 Araç Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:35 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2022 17:34
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.3 m/km	-0.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	61	3
2. Aks	67	63	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	269	276	3
2. Aks	180	182	1
El Freni	147	159	7.5

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R18	91Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	255/40/R18	95Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R18	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/40/R18	95Y	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 24.06.2022 17:34
Rapor No: 06-01-3090701
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:35

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2022 17:34

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
341	289	83	168
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	96	10	96,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 24.06.2022 17:34
Rapor No: 06-01-3090701
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:35Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2022 17:34**OBD Genel Arıza Tarama**

Müşteri bilgileri Yürüten yer

nsn motorlu araçlar

dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu

06100 ankara

Power-Scan

Araç BMW - 3-series (F30/31) [12-22]

Araç plakası 34BBF190

Motor kodu B38 B15A

Model yılı 2017

VIN WBA8E3108JA551189

Kilometre durumu 67097

Referans

Tarih 22.06.2022 / 15:47

Sistem Durum

ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam

TRSV: Gözden geçirme kamerası Tamam

ZGM: Merkezi ağ geçidi Hata hafızası

başarıyla silindi

DME/DDE: Motor elektronikleri Tamam

EGS/DKG: Otomatik şanzıman/ Çifte debriyaj şanzıma

n kutusu Tamam

ICM: Entegre şasi yönetimi Tamam

DSC: Dinamik Stabilite Kontrolü Tamam

EPS: Elektrikli hidrolik direksiyon Tamam

CAS: Araç erişim sistemi Hata hafızası

başarıyla silindi

FLEL: Ön far elektronikleri sol Tamam

FLER: Ön far elektronikleri sağ Tamam

FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam

KAFAS: Kamera-bazlı sürücü yardım sistemleri Tamam

GWS: Vites kolu svci Tamam

KOM: Gösterge paneli Tamam

TCB: Telematik iletişim kutusu Tamam

RAD/CHAMP/HU-B/HU-H: Radyo/ Merkez başlık ünitesi

ve multimedya platformu Tamam

CON: Kontrol Cihazı iDrive Tamam

SMFA: Sürücü koltuğu modülü Tamam

FRM: Ayak boşluğu modülü Hata hafızası

başarıyla silindi

IHKA/IHKB: Klima kontrolü Tamam

22.06.2022 / 15:48 - WOW! ile işbirliği içinde, ve

rsiyon 5.34.02 1 / 2Mekanikçi: İmza

22.06.2022 / 15:48 - WOW! ile işbirliği içinde, ve

rsiyon 5.34.02 2 / 2

Tramer Sorgulaması

WBA8E3108JA551189 şase nolu ve 34BBF190 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Tramer ile ilgili notlar;

***1189 şasi nolu BMW318i SEDAN 1,5 136 edition m sport markalı araç 1 adet kazaya karışmıştır. KZ1 05/03/2020 ERP- Çarpışma 8135TL.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2022 17:34
Rapor No: 06-01-3090701
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 22.06.2022 15:35

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2022 17:34

Araç Resimleri



Diğer



Tampon, arka, Arka tampon >
Rötüş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sol ön kapı,sol arka Çamurluk da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.06.2022 17:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-3090701	Araç Giriş Tarihi:	22.06.2022 15:35	Araç Çıkış Tarihi:	24.06.2022 17:34
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası