



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.06.2022 13:01
Rapor No: 06-01-2086902
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 10:55

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2022 13:01

Full Plus Ekspertiz



06CJK527


Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 09.06.2022 13:01
Rapor No: 06-01-2086902
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 10:55Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2022 13:01**Araç Bilgileri**

Plaka	06CJK527	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	23552	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	W1N2476871W099242	Motor Gücü	120 kw
Ruhsat Motor No	28291480487881	Motor Hacmi	1332cc
Marka	Mercedes-Benz	Rengi	MAVİ
Model	GLB	İlk Tescil Tarihi	06-04-2021
Sonraki Muayene Tar.	01-12-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş*******Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.06.2022 13:01

Rapor No: 06-01-2086902

Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601

Ara Giriř Tarihi: 09.06.2022 10:55

Sayfa: 3/9

Ara Çıkıř Tarihi: 09.06.2022 13:01

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.06.2022 13:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2086902 Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 10:55 Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2022 13:01
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	71	2
2. Aks	65	67	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	341	356	4
2. Aks	278	283	2
El Freni	177	183	3.5

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/R19	99W	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/R19	99W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/R19	99W	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/R19	99W	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 09.06.2022 13:01
Rapor No: 06-01-2086902
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 10:55Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2022 13:01**Dinamometre Ölçüm Değerleri**

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
120	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.06.2022 13:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-2086902	Araç Giriş Tarihi:	09.06.2022 10:55	Araç Çıkış Tarihi:	09.06.2022 13:01
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Normal Scan
Araç Mercedes Benz - GLB-Class (247) [19-22]
Araç plakası 06CJK527
Motor kodu 282.914
Model yılı
VIN W1N2476871W099242
Kilometre durumu 23552
Referans
Tarih 09.06.2022 / 11:10
Sistem Model yılı Durum
Yakıt pompası kumanda ünitesi - Yakıt pompası kuma
nda ünitesi 2019 - 2021 Tamam
(FSCM_GEN5)
282.914 - EMS71 2019 - 2021 Tamam
şanzıman - Otomatik şanzıman (Gearbox) 2019 - 2021
Hata hafızası
başarıyla silindi
Elektronik Stabilite Programı - ESP ve elektrikli
park freni 2019 - 2021 Hata hafızası
(ESP167/ESP177/ESP205/ESP213) başarıyla silindi
Lastik basıncı izleme sistemi - Lastik basınç dene
timi (TPMMFA2) 2019 - 2021 Tamam
Elektrikli hidrolik direksiyon - Elektrikli hidrol
ik direksiyon (EPS_MFA2) 2019 - 2021 Tamam
Kapılar - Sürücü kapısı (Driver door) 2019 - 2021
Tamam
Kapılar - Yolcu kapısı (Passenger door) 2019 - 202
1 Tamam
İmmobilizer - İmmobilizer (EZS167) 2019 - 2021 Hat
a hafızası
başarıyla silindi
hava yastığı - hava yastığı (ORC177) 2019 - 2021 T
amam
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Ön - Sinyal Alma v
e Kontrol Modülü - Ön 2019 - 2021 Tamam
(BCMFA2)
Bagaj kapağı - Bagaj kapağı (PTCM167) 2019 - 2021
Tamam
Klima kontrolü - Klima kontrolü (HVAC177) 2019 - 2
021 Tamam
Direksiyon elektroniği - Direksiyon kolonu modülü
(SCCM177) 2019 - 2021 Tamam
Direksiyon elektroniği - Direksiyon elektroniği (S
WSP177) 2019 - 2021 Tamam
Farlar - Ön far sol taraf (Headlight left side) 20
19 - 2021 Tamam
Farlar - Ön far sağ taraf (Headlight right side) 2
019 - 2021 Tamam
Cihaz - Cihaz (IC177) 2019 - 2021 Hata hafızası
başarıyla silindi
Çok Fonksiyonlu Kamera - Çok Fonksiyonlu Kamera 20
19 - 2021 Tamam
(MMPC213/SMPC213)
park yardımı - park yardımı (PARKMAN213) 2019 - 20
21 Hata hafızası
başarıyla silindi
09.06.2022 / 11:10 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.34.02 1 / 2Mekanikçi: İmza
09.06.2022 / 11:10 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.34.02 2 / 2



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.06.2022 13:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-2086902	Araç Giriş Tarihi:	09.06.2022 10:55	Araç Çıkış Tarihi:	09.06.2022 13:01
Mersis No:	0099054218300012				

Tramer Sorgulaması

W1N2476871W099242 şase nolu ve 06CJK527 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.06.2022 13:01
Rapor No: 06-01-2086902
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 09.06.2022 10:55

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 09.06.2022 13:01

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sağ ön kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi.Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	09.06.2022 13:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2086902	Araç Giriş Tarihi:	09.06.2022 10:55	Araç Çıkış Tarihi:	09.06.2022 13:01
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası