



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3123346
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 29.11.2022 10:21

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 09:58

Full Plus Ekspertiz



34DZS279

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.04.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3123346
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 29.11.2022 10:21

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.04.2023 09:58

Ara Bilgileri

Plaka	34DZS279	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	49801	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	WAUZZZGY2MA089547	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DFY263250	Marka	Audi
Motor Hacmi	1498cc	Rengi	SİYAH
Model	A3	İlk Tescil Tarihi	14-04-2021
Sonraki Muayene Tar.	26-02-2024	Model Yılı	2021
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3123346
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:21

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 09:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3123346
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:21

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 09:58

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.6 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	75	0
2. Aks	70	69	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	333	338	1.5
2. Aks	183	187	2
El Freni	181	197	8

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	91H	8 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/R17	91H	8 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/R17	91H	8 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/R17	91H	8 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 09:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-3123346 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 09:58
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3123346
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:21

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 09:58

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Audi - A3/S3/RS3 (8Y) [20-22]
Araç plakası 34DZS279
Motor kodu DGEA
Model yılı 2021
VIN WAUZZZGY2MA089547
Kilometre durumu 49773
Referans
Tarih 29.11.2022 / 10:41
Sistem Model yılı Durum
Akü Yönetimi 2 - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Ta
mam
Fren takviyesi - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Ta
mam
DC/DC Dönüştürücü Kontrol Modülü - Diagnos (Diagno
se) 2020 - 2021 Tamam
şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Tamam
ABS - ABS/ESP/EPB 2020 - 2021 Tamam
Elektrikli direksiyon kilidi - Diagnos (Diagnose)
2020 - 2021 Tamam
Direksiyon asistans - Diagnos (Diagnose) 2020 - 20
21 Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü tarafı (Driver's side
) 2020 - 2021 Tamam
Kapı elektronikleri - Yolcu tarafı (Passenger side
) 2020 - 2021 Tamam
Kapı elektronikleri - Arka kapı, sürücü tarafı (Re
ar door, driver side) 2020 - 2021 Tamam
Kapı elektronikleri - Arka kapı, yolcu tarafı (Rea
r door, passenger side) 2020 - 2021 Tamam
Başlangıç erişim arayüzü - Diagnos (Diagnose) 2020
- 2021 Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Tama
m
Mekanikçi: İmza
29.11.2022 / 10:41 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.35.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.03.2022		KTT-Carpma	Hayır	0	TL



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 09:58
Rapor No: 06-01-3123346
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:21

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 09:58

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Diğer



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Çatlak

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.04.2023 09:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-3123346 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:21 Araç Çıkış Tarihi: 10.04.2023 09:58
Mersis No: 0099054218300012

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Aracın sağ ön kapı,sol kapıda boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.04.2023 09:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-3123346	Araç Giriş Tarihi:	29.11.2022 10:21	Araç Çıkış Tarihi:	10.04.2023 09:58
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası