



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.03.2023 16:33
Rapor No: 06-01-5135408
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:12

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 02.03.2023 16:33

Full Plus Ekspertiz 4x4



06BYM580

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 02.03.2023 16:33
Rapor No: 06-01-5135408
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 12.01.2023 13:12

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 02.03.2023 16:33

Ara Bilgileri

Plaka	06BYM580	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	9799	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	W1K1183881N313571	Motor Gücü	120 kw
Ruhsat Motor No	28291480845246	Motor Hacmi	1332cc
Marka	Mercedes-Benz	Rengi	SİYAH
Model	CLA	İlk Tescil Tarihi	22-07-2022
Sonraki Muayene Tar.	23-05-2025	Model Yılı	2022
Ara Tipi	Coupe	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş*******Arata değışmiş ve boyanmış para bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.03.2023 16:33
Rapor No: 06-01-5135408
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 12.01.2023 13:12

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 02.03.2023 16:33

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.03.2023 16:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-5135408 Araç Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:12 Araç Çıkış Tarihi: 02.03.2023 16:33
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0,2 m/km	-0.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	77	1
2. Aks	64	64	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	370	379	2.5
2. Aks	230	234	1.5
El Freni	176	188	6.5

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R18	91W	8 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R18	91W	8 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R18	91W	8 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R18	91W	8 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.03.2023 16:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-5135408 Ara Giriř Tarihi: 12.01.2023 13:12 Ara ıkıř Tarihi: 02.03.2023 16:33
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gü	Test Sonucu Gü	Kayıp Gü	Performans %
120	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı

Grafik bilgisi yüklenmemiř...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.03.2023 16:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-5135408	Ara Giriř Tarihi:	12.01.2023 13:12	Ara ıkıř Tarihi:	02.03.2023 16:33
Mersis No:	0099054218300012				

OBĐ Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Mercedes Benz - CLA-Class (118) [19-23]
Ara plakası 06BYM580
Motor kodu 282.914 - EMS71
Model yılı
VIN W1K1183881N313571
Kilometre durumu 9806
Referans
Tarih 27.02.2023 / 16:03
Sistem Model yılı Durum
Yakıt pompası kumanda ünitesi - Yakıt pompası kuma
nda ünitesi 2019 - 2022 Tamam
(FSCM_GEN5)
282.914 - EMS71 2019 - 2022 Tamam
řanzıman - Otomatik řanzıman (Gearbox) 2019 - 2022
Tamam
4x4 tekerlek ekıřli - 4x4 tekerlek ekıřli (AWD_M
FA2 / AWD AMG/ 2019 - 2022 Tamam
AWD_AMG_S)
Elektronik Stabilite Programı - ESP ve elektrikli
park freni 2019 - 2022 Tamam
(ESP167/ESP177/ESP205/ESP213)
Lastik basıncı izleme sistemi - Lastik basın dene
timi (TPMMFA2) 2019 - 2022 Tamam
Elektrikli hidrolik direksiyon - Elektrikli hidrol
ik direksiyon (EPS_MFA2) 2019 - 2022 Tamam
Kapılar - Sürücü kapısı (Driver door) 2019 - 2022
Tamam
Kapılar - Yolcu kapısı (Passenger door) 2019 - 202
2 Tamam
İmmobilizer - İmmobilizer (EZS167) 2019 - 2022 Tam
am
hava yastığı - hava yastığı (ORC177) 2019 - 2022 T
amam
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Ön - Sinyal Alma v
e Kontrol Modülü - Ön 2019 - 2022 Tamam
(BCMFA2)
Klima kontrolü - Klima kontrolü (HVAC177) 2019 - 2
022 Tamam
Direksiyon elektroniğı - Direksiyon kolunu modülü
(SCCM177) 2019 - 2022 Tamam
Farlar - Ön far sol taraf (Headlight left side) 20
19 - 2022 Tamam
Farlar - Ön far sağı taraf (Headlight right side) 2
019 - 2022 Tamam
Üst kontrol paneli - Panoramik kayar sunroof kontr
ol ünitesi (Panoramic 2019 - 2022 Tamam
sliding sunroof)
Cihaz - Cihaz (IC177) 2019 - 2022 Tamam
Aktif fren yardımı - Aktif fren yardımı (FCW) 2019
- 2022 Tamam
ok Fonksiyonlu Kamera - ok Fonksiyonlu Kamera 20
19 - 2022 Tamam
(MMPC213/SMPC213)
park yardımı - park yardımı (PARKMAN213) 2019 - 20
22 Tamam
27.02.2023 / 16:04 - WOW! ile iřbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 2Mekaniki: İmza
27.02.2023 / 16:04 - WOW! ile iřbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 2 / 2



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.03.2023 16:33
Rapor No: 06-01-5135408
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 12.01.2023 13:12

Sayfa: 7/9
Ara ıkıř Tarihi: 02.03.2023 16:33

Tramer Sorgulaması

W1K1183881N313571 řase nolu ve 06BYM580 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.03.2023 16:33
Rapor No: 06-01-5135408
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.01.2023 13:12

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 02.03.2023 16:33

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.03.2023 16:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-5135408	Araç Giriş Tarihi:	12.01.2023 13:12	Araç Çıkış Tarihi:	02.03.2023 16:33
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası