



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:03
Rapor No: 06-01-2137417
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:32

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 11:03

Full Plus Ekspertiz



06BRL173

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:03
Rapor No: 06-01-2137417
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 20.01.2023 11:32

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 11:03

Ara Bilgileri

Plaka	06BRL173	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	25397	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	YV1XZ15VDL2296783	Motor Gücü	120 kw
Ruhsat Motor No	B3154T27049222	Motor Hacmi	1477cc
Marka	Volvo	Rengi	SİYAH
Model	XC40	İlk Tescil Tarihi	26-02-2020
Sonraki Muayene Tar.	27-01-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:03
Rapor No: 06-01-2137417
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:32

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 11:03

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:03
Rapor No: 06-01-2137417
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 20.01.2023 11:32

Sayfa: 4/8
Ara Çıkıř Tarihi: 23.03.2023 11:03


Yanal Kayma Ölüm Deęerleri

ÖN	ARKA
-3,3 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir deęeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölüm Deęerleri

AKS	Sol (%)	Saę (%)	Fark (%)
1. Aks	84	82	2
2. Aks	81	85	4



Ön saę sol ve arka saę sol süspansiyon kabul edilebilirdeęer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölüm deęeri %21 'dir.

Fren Ölüm Deęerleri

Fren Ölüm Deęerleri (daN)	Sol	Saę	Sapma (%)
1. Aks	325	335	3
2. Aks	287	296	3
El Freni	177	186	5

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yk Endeksi	Diř Derinlięi	Tip
Sol Ön	235/55/R18	100V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/R18	100V	6 mm	Yazlık
Saę Ön	235/55/R18	100V	6 mm	Yazlık
Saę Arka	235/55/R18	100V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:03
Rapor No: 06-01-2137417
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 20.01.2023 11:32

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 11:03

Dinamometre Ölüm Deęerleri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
451	378	97	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
120	114	7	95,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafięi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:03
Rapor No: 06-01-2137417
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 20.01.2023 11:32

Sayfa: 6/8
Ara ıkıř Tarihi: 23.03.2023 11:03

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Ara Volvo - XC40 [18-23]
Ara plakası 06BRL173
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2020
VIN
Kilometre durumu 25397
Referans
Tarih 23.03.2023 / 11:00
Sistem Durum
ECM Tamam
PSCM Tamam
CCM/CCD Tamam
DIM Tamam
SRS Tamam
Vites kutusu (TCM) Tamam
ASDM Tamam
AUD Tamam
CEM Tamam
DDM Tamam
HCML Tamam
HCMR Tamam
IHU Tamam
OHC Tamam
PDM Tamam
POT Tamam
RML Tamam
RMR Tamam
SCL Tamam
SODL Tamam
SODR Tamam
SWM Tamam
VCM Tamam
VDDM Tamam
PAC Tamam
23.03.2023 / 11:00 - WOW! ile işbirlięi içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 2Mekaniki: İmza
23.03.2023 / 11:00 - WOW! ile işbirlięi içinde, ve
rsiyon 5.36.01 2 / 2

Tramer Sorgulaması

YV1XZ15VDL2296783 řase nolu ve 06BRL173 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.03.2023 11:03
Rapor No: 06-01-2137417
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:32

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.03.2023 11:03

Araç Resimleri



Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Rötüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Rötüş

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sağ ön çamurluk da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.03.2023 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-2137417	Araç Giriş Tarihi:	20.01.2023 11:32	Araç Çıkış Tarihi:	23.03.2023 11:03
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası