



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 11:02
Rapor No: 06-01-2140822
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:49

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 11:02

Full Plus Ekspertiz



06GB4270

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.03.2023 11:02
Rapor No: 06-01-2140822
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 02.02.2023 10:49

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 11:02

Ara Bilgileri

Plaka	06GB4270	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	32750	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	WF02XXERK2LL70078	Motor Gücü	91 kw
Ruhsat Motor No	LL70078	Motor Hacmi	999cc
Marka	Ford	Rengi	BEYAZ
Model	Puma	İlk Tescil Tarihi	23-12-2020
Sonraki Muayene Tar.	18-09-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 11:02
Rapor No: 06-01-2140822
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 02.02.2023 10:49

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 11:02

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 11:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2140822 Araç Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 11:02
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	76	3
2. Aks	59	60	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	231	234	1
2. Aks	175	174	1
El Freni	144	143	0.5

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/R18	92V	8 mm	Kışlık
Sol Arka	225/40/R18	92V	8 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/40/R18	92V	8 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/40/R18	92V	8 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.03.2023 11:02
Rapor No: 06-01-2140822
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 02.02.2023 10:49

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 11:02

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
391	342	77	171
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
91	90	11	98,90
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 11:02
Rapor No: 06-01-2140822
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 02.02.2023 10:49

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 11:02

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Ford - Puma ('20) [20-23]
Ara plakası 06GB4270
Motor kodu B7JA
Model yılı
VIN WF02XXERK2LL70078
Kilometre durumu 32750
Referans
Tarih 02.02.2023 / 10:53
Sistem Model yılı Durum
B7JA - EcoBoost 2020 - 2022 Tamam
řanzıman kontrol modülü (TCM) - Diagnos (Diagnose)
2020 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - ABS/ESP 2020 -
2022 Tamam
Kapılar - Sürücü kapı modülü (DDM) 2020 - 2022 Tamam
Kapılar - Yolcu kapı modülü (PDM) 2020 - 2022 Tamam
Direksiyon kolunu için kontrol modülü 2020 - 2022 Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi - Lastik basın dene
timi (TPMS) 2020 - 2022 Hata hafızası
başarıyla silindi
hava yastığı - Gerilme kontrol modülü (RCM) 2020 -
2022 Tamam
Aksesuar protokolü arayüz modülü 2020 - 2022 Tamam
Ağ geçidi kontrol modülü 2020 - 2022 Tamam
Mekaniki: İmza
02.02.2023 / 10:53 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WF02XXERK2LL70078 řase nolu ve 06GB4270 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 11:02
Rapor No: 06-01-2140822
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:49

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 11:02

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik

Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon >
Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >
Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 11:02
Rapor No: 06-01-2140822
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:49

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 11:02

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş
lzi

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ arka jant çizik.

Diğer notlar;

Aracın motor kaput, sağ ön çamurluk,sol ön çamurluk koruma folyo olduğundan gözle boya kontrolü yapılamadı. Aracın sol ön kapı,sağ arka çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 11:02
Rapor No: 06-01-2140822
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 02.02.2023 10:49

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 11:02

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası