



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2023 13:57
Rapor No: 06-01-5140534
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:54

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2023 13:57

Full Plus Ekspertiz 4x4



06AEZ535

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 17.04.2023 13:57
Rapor No: 06-01-5140534
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.02.2023 12:54

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.04.2023 13:57

Ara Bilgileri

Plaka	06AEZ535	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	67311	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	WAUZZZ4G7JN007313	Motor Gücü	185 kw
Ruhsat Motor No	CYP075212	Motor Hacmi	1984cc
Marka	Audi	Rengi	SARI
Model	A6	İlk Tescil Tarihi	17-07-2017
Sonraki Muayene Tar.	20-01-2025	Model Yılı	2017
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2023 13:57
Rapor No: 06-01-5140534
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.02.2023 12:54

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.04.2023 13:57

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2023 13:57
Rapor No: 06-01-5140534
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:54

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2023 13:57


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	72	6
2. Aks	76	76	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	271	289	6
2. Aks	262	254	3
El Freni	208	221	6

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/R18	100W	6 mm	Kışlık
Sol Arka	245/45/R18	100W	6 mm	Kışlık
Sağ Ön	245/45/R18	100W	6 mm	Kışlık
Sağ Arka	245/45/R18	100W	6 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2023 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-5140534 Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:54 Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2023 13:57
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
185	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2023 13:57
Rapor No: 06-01-5140534
Mersis No: 0099054218300012

Bayı No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.02.2023 12:54

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.04.2023 13:57

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Ara Audi - A6/S6/RS6 (4G/C7) [11-18]
Ara plakası 06AEZ535
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2017
VIN WAUZZZ4G7JN007313
Kilometre durumu
Referans
Tarih 17.04.2023 / 13:55
Sistem Durum
CYPA TFSI MT/AT Tamam
Vites kutusu elektronikleri Tamam
Fren elektronikleri Tamam
Kullanıcı/alıřtırma erişimi Tamam
Elektronik klima kontrolü Tamam
Merkezi elektronik Tamam
Hava yastığı Tamam
Direksiyon elektroniğı Tamam
Gösterge paneli Tamam
Ağ geidi Tamam
Uzun far yardımı Tamam
Arka klima kontrolü Tamam
Koltuk modülü, sürücü Tamam
Sürücü kapısı kontrol ünitesi Tamam
Konfor kontrol ünitesi Tamam
Yolcu kapısı kontrol ünitesi Tamam
Elektrikli park freni Tamam
Far seviye kontrolü Tamam
Sol arka kapı kontrol ünitesi Tamam
Bagaj kapağı elektroniğı Tamam
Sağ arka kapı kontrol ünitesi Tamam
Sensör Elektronikleri Tamam
Direksiyon yardımı Tamam
Arka görüntü kamerası Tamam
Ara tanımı: WAUZZZ4G7JN007313
17.04.2023 / 13:56 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 2Mekanikçi: İmza
17.04.2023 / 13:56 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.01 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Para Değıřimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.08.2020		arpisma	Hayır	10463	TL
10.01.2020		Park Halinde arpilmai ve Gözetim	Hayır	2489	TL
11.06.2019		arpisma	Hayır	3715	TL
27.04.2019		arpisma	Hayır	1616	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2023 13:57
Rapor No: 06-01-5140534
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:54

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2023 13:57

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel
plastiği, sol > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastiği, sağ > Çizik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.04.2023 13:57
Rapor No: 06-01-5140534
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:54

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.04.2023 13:57

Diğer

Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kaporta, Muhafaza, orta > Deforme Olmuş



Kaporta, Muhafaza, orta > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı

Marşbiyel plastiği, sağ - Değişmiş



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Notlar**Diğer notlar;**

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Aracın bagaj kapağında kuş pisliği kaynaklı yakıcı madde zararı var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.04.2023 13:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-5140534	Araç Giriş Tarihi:	01.02.2023 12:54	Araç Çıkış Tarihi:	17.04.2023 13:57
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası