



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:54
Rapor No: 06-01-2146649
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:15

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:54

Full Plus Ekspertiz



34DRS554

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:54
Rapor No: 06-01-2146649
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 10:15

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 21.03.2023 09:54

Ara Bilgileri

Plaka	34DRS554	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	50432	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	VF1RJB00166736028	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	H5HB470D611873	Motor Hacmi	1332cc
Marka	Renault	Rengi	GRİ
Model	Captur	İlk Tescil Tarihi	21-01-2021
Sonraki Muayene Tar.	10-11-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:54
Rapor No: 06-01-2146649
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 10:15

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 21.03.2023 09:54

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:54
Rapor No: 06-01-2146649
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:15

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:54


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,1 m/km	-1.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	75	4
2. Aks	82	77	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	310	298	4
2. Aks	195	182	6.5
El Freni	142	153	7

Verimlilik

72.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/R17	96H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/R17	96H	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/R17	96H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/R17	96H	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:54 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-2146649 Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:54
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.03.2023 09:54	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-2146649	Araç Giriş Tarihi:	01.03.2023 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	21.03.2023 09:54
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Renault - Captur II [19-23]
Araç plakası 34DRS554
Motor kodu H5H - Diagnos (Diagnose)
Model yılı
VIN VF1RJB00166736028
Kilometre durumu 50432
Referans
Tarih 01.03.2023 / 10:18
Sistem Model yılı Durum
H5H - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
ABS veya ESP - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tama
m
Direksiyon - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tama
m
Central gateway - CGW 2019 - 2022 Tamam
Yolcu bölümü bağlantı ünitesi - UCH 2019 - 2022 Ta
mam
Motor bölümü bağlantı ünitesi - UPC 2019 - 2022 Ta
mam
Klima kontrolü - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Ha
ta sayısı: 1
Cihaz - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tamam
park yardımı - Diagnos (Diagnose) 2019 - 2022 Tama
m
Klima kontrolü - Diagnos (Diagnose)
Hata kodu Tanım Koşul
DTCA4C6 Klima Fan Motoru Hız kontrol ünitesi
Mekanikçi: İmza
01.03.2023 / 10:20 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VF1RJB00166736028 şase nolu ve 34DRS554 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:54
Rapor No: 06-01-2146649
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 10:15

Sayfa: 7/8
Ara ıkıř Tarihi: 21.03.2023 09:54

Ara Resimleri



izik



Kapı, sol arka, Cam sıyırıcı fitili,
dıř > izik



Döřemeler/Kapaklar, Kapı
döřemesi, sol arka > izik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ ön jant kapağı izik.

Diğeri notlar;

Aracın teknik spesifikasyonu gereğı Dyno teste alınamamıřtır.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.03.2023 09:54
Rapor No: 06-01-2146649
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 10:15

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 21.03.2023 09:54

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası