



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:17
Rapor No: 06-01-2146677
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:02

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:17

Full Plus Ekspertiz



34D VY945

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:17
Rapor No: 06-01-2146677
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 11:02

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 13.04.2023 13:17

Ara Bilgileri

Plaka	34DVG945	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	29269	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	VR3USHNSSMJ583530	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10XVDW1765811	Marka	Peugeot
Motor Hacmi	1199cc	Rengi	MAVİ
Model	2008	İlk Tescil Tarihi	24-03-2021
Sonraki Muayene Tar.	05-02-2024	Model Yılı	2021
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:17
Rapor No: 06-01-2146677
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 11:02

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 13.04.2023 13:17

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:17
Rapor No: 06-01-2146677
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:02

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:17

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	1.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	74	5
2. Aks	78	71	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	274	286	4
2. Aks	181	194	7
El Freni	117	126	7

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/R16	98H	7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/R16	98H	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/R16	98H	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/R16	98H	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:17
Rapor No: 06-01-2146677
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 11:02

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 13.04.2023 13:17

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
387	325	77	181
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	92	11	95,83
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:17
Rapor No: 06-01-2146677
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:02

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:17

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Peugeot - 2008 II [20-23]
Araç plakası 34DYY945
Motor kodu HNS (EB2ADTS)
Model yılı
VIN VR3USHNSSMJ583530
Kilometre durumu 29269
Referans
Tarih 01.03.2023 / 11:11
Sistem Model yılı Durum
HNS - VD56 2020 - 2022 Tamam
şanzıman - Aisin Warner (ATN8) 2020 - 2022 Tamam
Sıralı vites kolu - ZF (Z.F.) 2020 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Bosch (Bosch ES
P90) 2020 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Continental (MK
100 ESP) 2020 - 2022 Tamam
Sürücü kapı modülü - Kostal 2020 - 2022 Tamam
Takviyeli direksiyon - Delphi 2020 - 2022 Tamam
hava yastığı - Autoliv 2020 - 2022 Tamam
Gövde bilgisayarı - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2022
Tamam
Direksiyon simidi altındaki sviç modülü - Valeo 20
20 - 2022 Tamam
Direksiyon elektroniği - Delphi 2020 - 2022 Tamam
Klima kontrolü - Bitron 2020 - 2022 Hata sayısı: 1
Yağmur ve parlaklık sensörü - Hella 2020 - 2022 Ta
mam
Klima kontrolü - Bitron
Hata kodu Tanım Koşul
B1003 Yapılandırma hatası
Mekanikçi: İmza
01.03.2023 / 11:11 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VR3USHNSSMJ583530 şase nolu ve 34DYY945 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:17
Rapor No: 06-01-2146677
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:02

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:17

Araç Resimleri




Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Çatlak



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:17
Rapor No: 06-01-2146677
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 01.03.2023 11:02

Sayfa: 8/9
Ara ıkıř Tarihi: 13.04.2023 13:17

Notlar

Diğ er notlar;

Aracın motor kaput unda koruma folyo olduğ undan gözle boya kontrolü yapılamadı. Aracın tavan da kuř pisliğ i kaynaklı yakıcı madde zararı var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:17
Rapor No: 06-01-2146677
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.03.2023 11:02

Sayfa: 9/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:17

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası