



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2023 10:50
Rapor No: 06-01-1156559
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 07.04.2023 09:50

Sayfa: 1/8
Ara ıkıř Tarihi: 07.04.2023 10:50

Full Plus Ekspertiz 4x4



34DKB247

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 07.04.2023 10:50
Rapor No: 06-01-1156559
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 07.04.2023 09:50

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 07.04.2023 10:50

Ara Bilgileri

Plaka	34DKB247	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	42563	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	WAUZZZF2L2115378	Motor Gücü	142 kw
Ruhsat Motor No	1DET398953	Marka	Audi
Motor Hacmi	1968cc	Rengi	GRİ
Model	Q5	İlk Tescil Tarihi	27-10-2020
Sonraki Muayene Tar.	28-08-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2023 10:50
Rapor No: 06-01-1156559
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 07.04.2023 09:50

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 07.04.2023 10:50

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2023 10:50
Rapor No: 06-01-1156559
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:50

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2023 10:50

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,5 m/km	-3.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	82	0
2. Aks	73	75	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	400	380	5
2. Aks	298	311	4
El Freni	162	173	6.5

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/55/R19	101W	5 mm	Yazlık
Sol Arka	235/55/R19	101W	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/55/R19	101W	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/55/R19	101W	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2023 10:50
Rapor No: 06-01-1156559
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 07.04.2023 09:50

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 07.04.2023 10:50

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gü	Test Sonucu Gü	Kayıp Gü	Performans %
142	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı

Grafik bilgisi yüklenmemiř...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2023 10:50
Rapor No: 06-01-1156559
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 07.04.2023 09:50

Sayfa: 6/8
Ara ıkıř Tarihi: 07.04.2023 10:50

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Ara Audi - Q5/SQ5 (FY) [17-23]
Ara plakası 34DKB247
Motor kodu DESA
Model yılı 2020
VIN WAUZZZF2L2115378
Kilometre durumu 42563
Referans
Tarih 07.04.2023 / 10:09
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
Vites kutusu elektronikleri Tamam
Fren elektronikleri Tamam
Elektronik klima kontrolü Tamam
Merkezi elektronik Tamam
Hava yastığı Tamam
Direksiyon elektroniğı Tamam
Gösterge paneli Tamam
Ağ geçidi Tamam
Sürücü kapısı kontrol ünitesi Tamam
Direksiyon yardımı Tamam
Yolcu kapısı kontrol ünitesi Tamam
Bilgi elektroniğı 1 Tamam
Bagaj kapağı elektroniğı Tamam
Kamera modülü, ön. Tamam
İndirgeyici dozaj sistemi Tamam
Arka kapı, sürücü tarafı Tamam
Arka kapı, yolcu tarafı Tamam
Iřık kontrolü, sağ 2 Tamam
Iřık kontrolü, sol 2 Tamam
Konfor kontrol ünitesi Tamam
Aydınlatma konektörü sağ Tamam
Aydınlatma konektörü sol Tamam
Vites seçme kolu Tamam
07.04.2023 / 10:10 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 2Mekanikçi: İmza
07.04.2023 / 10:10 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.01 2 / 2

Tramer Sorgulaması

WAUZZZF2L2115378 řase nolu ve 34DKB247 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2023 10:50
Rapor No: 06-01-1156559
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:50

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2023 10:50

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ ön jant ,sağ arka jant çizik.

Diğer notlar;

Aracın teknik spesifikasyonları gereği Dyno teste alınamamıştır. Aracın sol ön çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.04.2023 10:50
Rapor No: 06-01-1156559
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.04.2023 09:50

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 07.04.2023 10:50

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası