



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.04.2023 17:01
Rapor No: 06-01-1155899
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:12

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.04.2023 17:01

Full Plus Ekspertiz



34EPR580

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 05.04.2023 17:01
Rapor No: 06-01-1155899
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 05.04.2023 16:12

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 05.04.2023 17:01

Ara Bilgileri

Plaka	34EPR580	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	40964	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	WBA7K1108N7K23623	Motor Gücü	103 kw
Ruhsat Motor No	32836586	Marka	BMW
Motor Hacmi	1499cc	Rengi	BEYAZ
Model	1 Serisi	İlk Tescil Tarihi	12-11-2021
Sonraki Muayene Tar.	15-10-2024	Model Yılı	2021
Ara Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.04.2023 17:01

Rapor No: 06-01-1155899

Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601

Ara Giriř Tarihi: 05.04.2023 16:12

Sayfa: 3/8

Ara ıkıř Tarihi: 05.04.2023 17:01

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.04.2023 17:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1155899 Araç Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:12 Araç Çıkış Tarihi: 05.04.2023 17:01
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.1 m/km	-0.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	70	2
2. Aks	63	65	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	321	316	2
2. Aks	177	199	11
El Freni	159	170	6.5

Verimlilik

70.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	94Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	94Y	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	94Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	94Y	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.04.2023 17:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-1155899 Ara Giriř Tarihi: 05.04.2023 16:12 Ara ıkıř Tarihi: 05.04.2023 17:01
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gü	Test Sonucu Gü	Kayıp Gü	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı

Grafik bilgisi yüklenmemiř...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.04.2023 17:01
Rapor No: 06-01-1155899
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:12

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.04.2023 17:01

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç BMW - 1-series (F40) [19-23]
Araç plakası 34EPR580
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2021
VIN WBA7K1108N7K23623
Kilometre durumu 40964
Referans
Tarih 05.04.2023 / 16:24
Sistem Durum
ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam
TRSV: Gözden geçirme kamerası Tamam
ZGM: Merkezi ağ geçidi Tamam
FEM/BDC: Ön elektronik modül/ Gövde alanı kontrolö
rü Tamam
FLEL: Ön far elektronikleri sol Tamam
FLER: Ön far elektronikleri sağ Tamam
FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam
GWS: Vites kolu svici Tamam
KOM: Gösterge paneli Tamam
TCB: Telematik iletişim kutusu Tamam
RAD/CHAMP/HU-B/HU-H: Radyo/ Merkez başlık ünitesi
ve multimedya platformu Tamam
CON: Kontrol Cihazı iDrive Tamam
Mekanikçi: İmza
05.04.2023 / 16:25 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WBA7K1108N7K23623 şase nolu ve 34EPR580 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>


ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.04.2023 17:01
Rapor No: 06-01-1155899
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.04.2023 16:12

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 05.04.2023 17:01

Araç Resimleri



Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Yağ seviyesi Soğutma
sıvısı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol jant çizik.

Diğer notlar;

Aracın teknik spesifikasyonları gereği Dyno teste alınamamıştır.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.04.2023 17:01	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-1155899	Araç Giriş Tarihi:	05.04.2023 16:12	Araç Çıkış Tarihi:	05.04.2023 17:01
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası