

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2023 10:06
Rapor No: 06-01-2163922
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:07

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2023 10:06

Full Plus Ekspertiz



16ARR477

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2023 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-2163922 Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2023 10:06
Mersis No: 0882032172700011

Araç Bilgileri

Plaka	16ARR477	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	13149	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WMWXU7105M2N69511	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	H159K558	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Mini	Rengi	MAVİ
Model	Cooper	İlk Tescil Tarihi	19-10-2020
Sonraki Muayene Tar.	18-09-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2023 10:06

Rapor No: 06-01-2163922

Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601

Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:07

Sayfa: 3/8

Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2023 10:06

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2023 10:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-2163922 Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2023 10:06
Mersis No: 0882032172700011

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,7 m/km	-2.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	85	1
2. Aks	84	81	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	292	293	0
2. Aks	191	185	3
El Freni	127	125	2

Verimlilik

74.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	175/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sol Arka	175/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	175/65/R15	88H	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	175/65/R15	88H	6 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2023 10:06
Rapor No: 06-01-2163922
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:07

Sayfa: 5/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2023 10:06

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
398	356	87	177
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	101	10	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.10.2023 10:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-2163922	Araç Giriş Tarihi:	11.05.2023 10:07	Araç Çıkış Tarihi:	23.10.2023 10:06
Mersis No:	0882032172700011				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Mini - Cooper/Convertible (F57) [14-23]
Araç plakası 16ARR477
Motor kodu B38 A15 A - Motronic MEVD 172.3
Model yılı 2020
VIN WMWXU7105M2N69511
Kilometre durumu 13149
Referans
Tarih 11.05.2023 / 11:20
Sistem Model yılı Durum
B38 A15 A - Motronic MEVD 172.3 2014 - 2022 Tamam
Otomatik şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2014 - 2022 Tamam
Dinamik stabilite kontrolü - Diagnos (Diagnose) 2014 - 2022 Tamam
Merkez gövde - Gövde kontrol modülü (BDC) 2014 - 2022 Tamam
Şasi - Elektrikli hidrolik direksiyon (EPS) 2014 - 2022 Tamam
hava yastığı - Çarpışma güvenliği modülü (ACSM) 2014 - 2022 Tamam
Infotainment - Kontrol Cihazı iDrive (CON) 2014 - 2022 Tamam
Merkez gövde - Merkez tavan fonksiyonu (FZD) 2014 - 2022 Tamam
Merkez gövde - Merkezi ağ geçidi kontrol modülü (ZGM) 2014 - 2022 Tamam
Infotainment - Merkezi Baş Ünitesi ve Multimedya Platformu 2014 - 2022 Tamam
(RAD/CHAMP/HU-B)
Klima kontrolü - IHKA/IHKR: Klima kontrolü (IHKA/IHKR) 2014 - 2022 Hata sayısı: 1
Işık merkezi - Ön aydınlatma elektronikleri, sol (FLEL) 2014 - 2022 Tamam
Işık merkezi - Ön aydınlatma elektronikleri, sağ (FLER) 2014 - 2022 Tamam
Gösterge paneli - Diagnos (Diagnose) 2014 - 2022 Tamam
Park kontrolü yardımcısı - Diagnos (Diagnose) 2014 - 2022 Tamam
Klima kontrolü - IHKA/IHKR: Klima kontrolü (IHKA/IHKR)
Hata kodu Tanım Koşul
801237 Arka cam ısıtma: Güç yönetimi nedeniyle ısıtmada azalma
Mekanikçi: İmza
11.05.2023 / 11:21 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.37.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WMWXU7105M2N69511 şase nolu ve 16ARR477 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.10.2023 10:06
Rapor No: 06-01-2163922
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:07

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 23.10.2023 10:06

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Notlar

Diğer notlar;

Araçın motor kaput unda koruma folyo olduğundan gözle boya kontrolü yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.10.2023 10:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-2163922	Araç Giriş Tarihi:	11.05.2023 10:07	Araç Çıkış Tarihi:	23.10.2023 10:06
Mersis No:	0882032172700011				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası