



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-1164856
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.05.2023 10:52

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2023 16:39

Full Plus Ekspertiz



16ANT812

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 15.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-1164856
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 15.05.2023 10:52

Sayfa: 2/10
Ara ıkıř Tarihi: 15.05.2023 16:39

Ara Bilgileri

Plaka	16ANT812	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	40591	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	SALZB2BSXMH137703	Motor Gücü	118 kw
Ruhsat Motor No	201026C0126PT153	Marka	Land Rover
Motor Hacmi	1497cc	Rengi	GRI
Model	Range Rover Evoque	İlk Tescil Tarihi	02-04-2021
Sonraki Muayene Tar.	22-02-2024	Model Yılı	2021
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş*******Arata değışmiş ve boyanmış para bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-1164856
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 15.05.2023 10:52

Sayfa: 3/10
Ara ıkıř Tarihi: 15.05.2023 16:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-1164856
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.05.2023 10:52

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2023 16:39


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,2 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	90	6
2. Aks	80	73	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	377	405	7
2. Aks	223	209	6
El Freni	206	229	10

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/60/R18	107V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/60/R18	107V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/60/R18	107V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/60/R18	107V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2023 16:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1164856 Araç Giriş Tarihi: 15.05.2023 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2023 16:39
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.05.2023 16:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1164856	Ara Giriř Tarihi:	15.05.2023 10:52	Ara ıkıř Tarihi:	15.05.2023 16:39
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan

Ara Land Rover - Range Rover Evoque (L551) [19-23
]

Ara plakası 16ANT812

Motor kodu PT153

Model yılı 2020

VIN

Kilometre durumu 40591

Referans

Tarih 15.05.2023 / 16:37

Sistem Model yılı Durum

Vites deėiřtirme modülü - GSM 2019 - 2020 Tamam

Transfer kutusu kontrol modülü - TCCM 2019 - 2020
Tamam

řanzıman kontrol modülü - TCM 2019 - 2020 Tamam

Dört eker sürüş kontrol ünitesi - ATCM 2019 - 2020
0 Tamam

Lastik basıncı izleme modülü - Lastik Basıncı İzle
me Sistemi (Tire pressure 2019 - 2020 Tamam
monitoring system)

Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü - PSCM 2019 - 2
020 Tamam

Direksiyon Açısı Sensörü Modülü - SASM 2019 - 2020
Tamam

Gövde kontrol modülü - BCM 2019 - 2020 Tamam

řasi kontrol modülü - CHCM 2019 - 2020 Tamam

Kapı elektronikleri - Yolcu kapı modülü (PDM) 2019
- 2020 Tamam

Kapı elektronikleri - Sağ yan arka kapı kontrol mo
dülü (PRDM) 2019 - 2020 Tamam

Kapı elektronikleri - Sürücü kapı modülü (DDM) 201
9 - 2020 Tamam

Ara immobilizer kontrol modülü - VIM 2019 - 2020
Tamam

Arka geit modülü - RGTM 2019 - 2020 Tamam

Isıtma, havalandırma ve klima - HVAC 2019 - 2020 T
amam

Sürücü Ön Koltuk Modülü - DSM 2019 - 2020 Tamam

Far kontrol - Far kontrol ünitesi (HCM) 2019 - 2020
0 Tamam

Far kontrol - Far kontrol ünitesi B (HCMB) 2019 -
2020 Tamam

Gösterge paneli kontrol modülü - IPC 2019 - 2020 T
amam

Infotainment - İnteraktif kontrol ekranı (ICDM) 20
19 - 2020 Tamam

İmaj işleme modülü "B" - Image processing module "
B" (IPMB) 2019 - 2020 Tamam

Image processing module "A" - Image processing mod
ule "A" (IPMA) 2019 - 2020 Tamam

Park yardımı kontrol modülü - PAM 2019 - 2020 Tama
m

Yan Cisim Tespit Kontrol Modülü - Sol - Yan Engel
Tespit Kontrol Modülü - 2019 - 2020 Tamam

Sol (SODL)

Yan Cisim Tespit Kontrol Modülü - Sağ - Yan Engel
Tespit Kontrol Modülü - 2019 - 2020 Tamam

Saė (SODR)

15.05.2023 / 16:37 - WOW! ile işbirliėi içinde, ve
rsiyon 5.37.00 1 / 2Mekanikçi: İmza

15.05.2023 / 16:37 - WOW! ile işbirliėi içinde, ve
rsiyon 5.37.00 2 / 2



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-1164856
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriř Tarihi: 15.05.2023 10:52

Sayfa: 7/10
Araç Çıkıř Tarihi: 15.05.2023 16:39

Tramer Sorgulaması

SALZB2BSXMH137703 řase nolu ve 16ANT812 plaka nolu aracın geçmiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-1164856
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.05.2023 10:52

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2023 16:39

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.05.2023 16:39
Rapor No: 06-01-1164856
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.05.2023 10:52

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.05.2023 16:39

Diğer



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Çatlak



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Çatlak



**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sağ ön jant, sağ arka jant çizik.

Diğer notlar;

Aracın teknik spesifikasyonları gereği Dyno teste alınamamıştır. Aracın sol arka kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.05.2023 16:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1164856	Araç Giriş Tarihi:	15.05.2023 10:52	Araç Çıkış Tarihi:	15.05.2023 16:39
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası