

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2023 15:27
Rapor No: 06-01-1213966
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:21

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2023 15:27

Full Plus Ekspertiz 4x4



06ZTA23

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2023 15:27
Rapor No: 06-01-1213966
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:21

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2023 15:27

Araç Bilgileri

Plaka	06ZTA23	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	147933	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WBAFH0105BL470265	Motor Gücü	225 kw
Ruhsat Motor No	20537546	Motor Hacmi	2993cc
Marka	BMW	Rengi	BEYAZ
Model	X6	İlk Tescil Tarihi	03-01-2021
Sonraki Muayene Tar.	09-12-2023	Model Yılı	2011
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2023 15:27
Rapor No: 06-01-1213966
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:21

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2023 15:27

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2023 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1213966 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2023 15:27
Mersis No: 0882032172700011

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.5 m/km	-2.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	72	4
2. Aks	71	73	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	410	385	6
2. Aks	311	326	4.5
El Freni	202	227	11

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	275/40/R20	106V	7,02 mm	Kışlık
Sol Arka	315/35/R20	110V	7,08 mm	Kışlık
Sağ Ön	275/40/R20	106V	7,26 mm	Kışlık
Sağ Arka	315/35/R20	110V	7,17 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2023 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1213966 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2023 15:27
Mersis No: 0882032172700011

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
225	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2023 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1213966 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2023 15:27
Mersis No: 0882032172700011

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç BMW - X6 (E71/72) [08-13]
Araç plakası 06ZTA23
Motor kodu N57 D30B
Model yılı
VIN WBAFH0105BL470265
Kilometre durumu 147933
Referans
Tarih 15.12.2023 / 11:51
Sistem Model yılı Durum
Yakıt pompası kontrolü - Diagnos (Diagnose) 2008 -
2013 Tamam
Otomatik şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2008 - 2013
Tamam
Vites kolu şalteri - Diagnos (Diagnose) 2008 - 201
3 Tamam
Transfer kutusu - Diagnos (Diagnose) 2008 - 2013 T
amam
Park freni - Elektrikli park freni (EMF) 2008 - 20
13 Tamam
Dinamik stabilite kontrolü - Bosch 8.0 X-Drive 200
8 - 2013 Tamam
Lastik Basıncı İzleme Sistemi - Bosch 8.0 X-Drive
2008 - 2013 Tamam
Şasi - Boyuna Dinamiklerin Yönetimi (LDM) 2010 - 2
013 Tamam
Şasi - Şanzıman kontrolü, arka aks stabilizör tork
dağıtımı (QMVH) 2011 - 2013 Tamam
İmmobilizer - Araç erişim sistemi (CAS) 2008 - 201
3 Tamam
İmmobilizer - Siren ve çevirme sensörü (SINE) 2008
- 2013 Tamam
Mekanikçi: İmza
15.12.2023 / 11:51 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.38.03 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.01.2020		Carpma	Hayır	0	TL
18.07.2018		Carpma	Hayır	0	TL
18.02.2011		Çarpisma	Hayır	6713	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2023 15:27
Rapor No: 06-01-1213966
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:21

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2023 15:27

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2023 15:27
Rapor No: 06-01-1213966
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:21

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2023 15:27

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Pano/Göstergeler, Ön pano düğmeleri > Deforme Olmuş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.12.2023 15:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1213966 Araç Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 15.12.2023 15:27
Mersis No: 0882032172700011

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tavan	Ön cam direği, sol - Boyalı
Tavan	Tavan, sol kenar - Boyalı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var .

Diğer notlar;

Aracın teknik spesifikasyonu gereği dyno teste alınamamıştır. Aracın tavan da, boya desenin de bozulma mevcut. Aracın motor kaput unda kuş pisliği kaynaklı yakıcı madde zararı var.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Ankara
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.12.2023 15:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1213966	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2023 11:21	Araç Çıkış Tarihi:	15.12.2023 15:27
Mersis No:	0882032172700011				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ön ve arka tamponlarda değişmiş ve boyanmış parça kontrolü bu ekspertizin kapsamında değildir.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası