

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.05.2024 09:36
Rapor No: 06-01-2231558
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:00

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2024 09:36

Full Plus Ekspertiz



06DUU196

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.05.2024 09:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2231558 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2024 09:36
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DUU196	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	12533	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SALZB2BS2PH204721	Motor Gücü	118 kw
Ruhsat Motor No	210506C0293PT153	Motor Hacmi	1497cc
Marka	Land Rover	Rengi	GRİ
Model	Range Rover Evoque	İlk Tescil Tarihi	05-10-2022
Sonraki Muayene Tar.	01-09-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.05.2024 09:36
Rapor No: 06-01-2231558
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:00

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2024 09:36

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.05.2024 09:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2231558 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2024 09:36
Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.05.2024 09:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2231558 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2024 09:36
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	81	2
2. Aks	79	77	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	321	361	11
2. Aks	221	213	4
El Freni	145	148	2

Verimlilik

61.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/R20	104Y	6,4 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/R20	104Y	6,35 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/R20	104Y	6,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/R20	104Y	6,8 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.05.2024 09:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2231558 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:00 Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2024 09:36
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
118	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.05.2024 09:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2231558	Araç Giriş Tarihi:	15.02.2024 14:00	Araç Çıkış Tarihi:	31.05.2024 09:36
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
EOBD (Otomatik Motor Tarama)
Araç Land Rover - Range Rover Evoque (L551) [19-24
]
Araç plakası 06DUU196
Motor kodu PT153
Model yılı 2020
Kilometre durumu 12533
Şasi No. SALZB2BS2PH204721
Tarih 15.02.2024 / 14:16
\$01 - EAD sistem durumu
Hafızaya alınan hata kodları adedi 0
Kontrol edilen bileşenlerin durumu Tamam
Protokol ismi ISO 15765-4 (CAN 11-500)
MIL Durumu KAPALI
Kontrol ünitesi (\$E8) Üreticiye özgü, (\$E9)
Üreticiye özgü, (\$EE)
Üreticiye özgü
\$01 - Sürekli kontrol edilen bileşenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$E8 Yanlış ateşleme Hazır Evet Evet
\$E8 Yakıt sistemi Hazır Evet Evet
\$E8 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$E9 Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A
\$E9 Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A
\$E9 Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$EE Yanlış ateşleme Hazır Hayır N/A
\$EE Yakıt sistemi Hazır Hayır N/A
\$EE Kapsayıcı bileşen Hazır Evet Evet
\$01 - Sürekli kontrol edilmeyen bileşenler
Tanım kontrol edildi Durum
\$E8 Katalizör Hazır Evet Evet
\$E8 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$E8 Buharlaşıcı sistemi Hazır Hayır N/A
\$E8 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$E8 A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$E8 Oksijen sensörü Hazır Evet Evet
15.02.2024 / 14:16 1 / 2 Tanım kontrol edildi Durum
\$E8 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Evet Evet
\$E8 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Evet Evet
\$E9 Katalizör Hazır Hayır N/A
\$E9 Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$E9 Buharlaşıcı sistemi Hazır Hayır N/A
\$E9 İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$E9 A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$E9 Oksijen sensörü Hazır Hayır N/A
\$E9 Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Hayır N/A
\$E9 EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
\$EE Katalizör Hazır Hayır N/A
\$EE Isıtılmış katalizör Hazır Hayır N/A
\$EE Buharlaşıcı sistemi Hazır Hayır N/A
\$EE İkincil hava sistemi Hazır Hayır N/A
\$EE A/C sistemi soğutma maddesi Hazır Hayır N/A
\$EE Oksijen sensörü Hazır Hayır N/A
\$EE Oksijen sensörü ısıtıcısı Hazır Hayır N/A
\$EE EGR ve/veya VVT sistemi Hazır Hayır N/A
Mekanikçi: İmza
15.02.2024 / 14:16 2 / 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.05.2024 09:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-2231558	Araç Giriş Tarihi:	15.02.2024 14:00	Araç Çıkış Tarihi:	31.05.2024 09:36
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

SALZB2BS2PH204721 şase nolu ve 06DUU196 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.05.2024 09:36
Rapor No: 06-01-2231558
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:00

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 31.05.2024 09:36

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Notlar

Diğer notlar;

Araçın teknik spesifikasyonu gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.05.2024 09:36	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2231558	Araç Giriş Tarihi:	15.02.2024 14:00	Araç Çıkış Tarihi:	31.05.2024 09:36
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası