

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2024 11:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305474 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 11:42
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06HM315

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2024 11:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305474 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 11:42
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06HM315	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	128763	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	ZAMCD39B000024468	Motor Gücü	294 kw
Marka	Maserati	Motor Hacmi	4244cc
Rengi	BEYAZ	Model	Quattroporte
Sonraki Muayene Tar.	2024-10-11	Model Yılı	2005
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2024 11:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305474 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 11:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli,yanık ve deformeler var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Direksiyon sistemi kontrol paneli düğmeleri eksik.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		Sağ güneşlik aydınlatması çalışmıyor. Sol far arızalı, gösterge paneli arızalı
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant yüzeyleri çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sistemi su kaçağı mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2024 11:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305474 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 11:42
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0,4 m/km	-1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	210	215	5
2. Aks	241	238	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	380	354	7
2. Aks	355	366	3
El Freni	280	244	13

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/45/18	100Y	5,45 mm	Yazlık
Sol Arka	275/40/18	108Y	5,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/45/18	100Y	5,43 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/40/18	108Y	5,56 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2024 11:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305474 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 11:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
294	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2024 11:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305474 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 11:42
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.07.2015		ERP-Çarpma	Hayır	4250	TL
25.06.2011		Çarpma	Hayır	52266.15	TL
15.12.2009		Çarpma	Hayır	11433.4	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2024 11:42
Rapor No: 06-01-1305474
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:36

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 11:42

Araç Resimleri



Çizik



Tavan, Sunroof > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2024 11:42
Rapor No: 06-01-1305474
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:36

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 11:42

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Pano/Göstergeler, Pano/Göstergeler > Arızalı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Kırılmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Pano/Göstergeler, Ön Torpido > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon - elektrik sistemi/tuşları > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.11.2024 11:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305474 Araç Giriş Tarihi: 07.11.2024 10:36 Araç Çıkış Tarihi: 07.11.2024 11:42
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı
Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Camlar, Kapı camı fitili, sol arka
> Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Rötüş



Camlar, Ön cam >
Çatlak



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Boyası Atmış



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Çatlak



Tampon, arka, Arka tampon >
Deforme Olmuş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Noktasal Ezik

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Tavan

Marşbiyel, sol

Tavan

Tavan

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Ön cam direği, sağ - Boyalı

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı

Sağ üst frangart - Lokal Boya

Sol üst frangart - Lokal Boya

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Sol ön çamurluk bağlantı civataları işlemlidir. Sol far çalışmıyor. Arka sac panel ezik ve işlemlidir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno ve OBD test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.11.2024 11:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/1
Rapor No:	06-01-1305474	Araç Giriş Tarihi:	07.11.2024 10:36	Araç Çıkış Tarihi:	07.11.2024 11:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası