

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/8
Rapor No: 06-01-1291004 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:32 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 17:13
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06EPU413

[Handwritten Signature]

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/8
Rapor No: 06-01-1291004 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:32 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 17:13
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EPU413	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	45551	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00067902513	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Renault
Rengi	TURUNCU	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2026-08-28	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/8
Rapor No: 06-01-1291004 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:32 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 17:13
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-1291004 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:32 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 17:13
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,4 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	77	6
2. Aks	71	69	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	247	263	6
2. Aks	189	169	11
El Freni	102	120	15

Verimlilik

74.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	87H	4,3 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	87H	4,6 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	87H	4,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	87H	5,1 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 17:13 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/8
Rapor No: 06-01-1291004 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:32 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 17:13
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2024 17:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-1291004	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2024 16:32	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2024 17:13
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Renault - Clio V [19-24]
Araç plakası 06EPU413
Motor kodu H4D 470
Model yılı 2021
VIN VF1RJA00067902513
Kilometre durumu 45551
Tarih 25.09.2024 / 16:41
Sistem Durum
H4D Tamam
ABS veya ESP Diagnos MT/AT Tamam
Cihaz Diagnos MT/AT Tamam
Klima kontrolü Diagnos MT/AT Hata sayısı: 1
şanzıman Diagnos AT Tamam
hava yastığı Diagnos MT/AT Tamam
Motor bölümü bağlantı ünitesi UPC MT/AT Tamam
Yolcu bölümü bağlantı ünitesi UCH MT/AT Tamam
Central gateway CGW MT/AT Tamam
Araç tanımı: VF1RJA00067902513
Kilometre durumu: 45554 km
Klima kontrolü Diagnos MT/AT (25.09.2024 16:41)
Hata kodu Tanım Koşul
DTCA4C6 Klima Fan Motoru Hız kontrol ünitesi
Mekanikçi: İmza
25.09.2024 / 16:42 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.40.03 1 / 1

Tramer Sorgulaması

***2513 şasi nolu RENAULT (OYAK) CLIO TOUCH 1.0 TCE X-TRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 17:13
Rapor No: 06-01-1291004
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 16:32


Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 17:13

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş

Notlar

Diğer notlar;

Araçın teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamadı. Araçta boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.09.2024 17:13	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-1291004	Araç Giriş Tarihi:	25.09.2024 16:32	Araç Çıkış Tarihi:	25.09.2024 17:13
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası