

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2024 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2305920 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2024 10:21
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34KAP487

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2024 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2305920 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2024 10:21
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34KAP487	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	22789	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZGY2RA060895	Motor Gücü	110 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	KIRMIZI	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2026-11-11	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2024 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2305920 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2024 10:21
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2024 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2305920 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2024 10:21
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.9 m/km	-5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	78	4
2. Aks	79	74	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	272	282	4
2. Aks	213	222	4
El Freni	162	130	20

Verimlilik

0.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/40/18	92Y	3,47 mm	Yazlık
Sol Arka	225/40/18	92Y	4,87 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/40/18	92Y	3,45 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/40/18	92Y	7,23 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2024 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2305920 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2024 10:21
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.11.2024 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-2305920 Araç Giriş Tarihi: 08.11.2024 10:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.11.2024 10:21
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Audi - A3/S3/RS3 (8Y) [20-24]
Araç plakası
Motor kodu DJKA
Model yılı 2023
VIN WAUZZZGY2RA060895
Kilometre durumu 22789
Tarih 08.11.2024 / 10:39
Sistem Durum
DJKA Tamam
ABS ABS/ESP/EPB Tamam
Cihaz Diagnos Tamam
Klima kontrolü Diagnos Hata sayısı: 1
şanzıman Diagnos Tamam
Başlangıç erişim arayüzü Diagnos Tamam
hava yastığı Diagnos Tamam
Infotainment Bilgi elektroniği 1 Tamam
Infotainment Kontrol ünitesi Telematik Tamam
Kapı elektronikleri Bagaj kapağı elektroniği Tamam
Elektrikli direksiyon kilidi Diagnos Tamam
Ön far sistemi Işık kontrolü, sol 2 Tamam
Ön far sistemi Işık kontrolü, sağ 2 Tamam
Ağ geçidi Data-bus için Diagnos Hata sayısı: 1
Merkezi elektronik Diagnos Tamam
Direksiyon Direksiyon yardımı Tamam
Çoklu Fonksiyon Modülü Diagnos Tamam
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol ön Tamam
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ ön Tamam
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol arka Tamam
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ arka Tamam
Mobil Aygıtlar için Pil Şarj Cihazı 1 Diagnos Tamam
Kapı elektronikleri Sürücü tarafı Tamam
Kapı elektronikleri Yolcu tarafı Tamam
Kapı elektronikleri Arka kapı, sürücü tarafı Tamam
Kapı elektronikleri Arka kapı, yolcu tarafı Tamam
Servis sıfırlama "SERVICE" Tamam
08.11.2024 / 10:42 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.40.03 1 / 3Sistem Durum
Fren takviyesi Tamam
Akü Yönetimi 2 Tamam
DC/DC Dönüştürücü Kontrol Modülü Tamam
HV Sisteminin Bağlantısını Kes/Bağla Tamam
Mesafe kontrolü Diagnos Tamam
Kamera modülü, ön. Diagnos Tamam
park yardımı Diagnos Tamam
Geri Görüş Kamerası / Görüş Alanı 360° Diagnos Tamam
Araç tanımı: WAUZZZGY2RA060895
Kilometre durumu: 22789 km
Klima kontrolü Diagnos (08.11.2024 10:38)
Hata kodu Tanım Koşul
B10CD00 Enerji yönetimi tarafından fonksiyon azaltıldı - Sürekli
Çevre verileri
→ mevcut veriler

Ağ geçidi Data-bus için Diagnos (08.11.2024 10:39)
Hata kodu Tanım Koşul
B1802F1 NV-Güç yöneticisi - Uyarı tetiklendi - Sürekli
Çevre verileri
→ mevcut veriler
Çevre verileri - mevcut veriler
Klima kontrolü Diagnos Hata kodu B10CD00
Çevre verileri
Öncelik 6-> bilgi
Arıza frekansı sayacı 1
Hata gecikme sayacı / sürüş döngüsü 40
Mesafe göstergesi 22789 km
S üre 10:37:03
Tarih 08-11-2024
Ağ geçidi Data-bus için Diagnos Hata kodu B1802F1
08.11.2024 / 10:42 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.40.03 2 / 3Çevre verileri
Öncelik 3
Arıza frekansı sayacı 1
Hata gecikme sayacı / sürüş döngüsü 40
Mesafe göstergesi 22789 km
S üre 10:36:57
Tarih 08-11-2024
Mekanikçi: İmza
08.11.2024 / 10:42 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.40.03 3 / 3

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2024 10:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/1
Rapor No:	06-01-2305920	Araç Giriş Tarihi:	08.11.2024 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2024 10:21
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***0895 şasi nolu AUDI A3 SPORTBACK 35 TFSI 150 S LINE STRONIC markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2024 10:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/1
Rapor No:	06-01-2305920	Araç Giriş Tarihi:	08.11.2024 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2024 10:21
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2024 10:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/1
Rapor No:	06-01-2305920	Araç Giriş Tarihi:	08.11.2024 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2024 10:21
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.11.2024 10:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/1
Rapor No:	06-01-2305920	Araç Giriş Tarihi:	08.11.2024 10:22	Araç Çıkış Tarihi:	14.11.2024 10:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası