

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1325129 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34TU0500

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1325129 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34TU0500	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	65868	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDB2304751F033627	Motor Gücü	225 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	4966cc
Rengi	GRİ	Model	SL
Sonraki Muayene Tar.	ONaN-aN-aN	Model Yılı	2003
Araç Tipi	Roadster	Ruhsat Sahibi	ÜLKEALANNYAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	2 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1325129 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1325129 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,1 m/km	-1,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	112	106	6
2. Aks	100	104	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	110	135	18.5
2. Aks	121	116	4
El Freni	345	298	13.5

Verimlilik

83

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/40/18	99Y	7,05 mm	Yazlık
Sol Arka	285/35/18	98Y	7,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/40/18	99Y	7,03 mm	Yazlık
Sağ Arka	285/35/18	98Y	7,11 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1325129 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
225	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1325129 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 15:06
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Mercedes Benz - SL (230) [02-12]
Araç plakası
Motor kodu 113.963
Model yılı 2003
VIN
Kilometre durumu
Tarih 27.12.2024 / 14:54
Sistem Durum
113.963 Tamam
Sensotronik Fren Kontrolü Sensotronik Fren Kontrol
ü MT/AT Tamam
Elektronik Stabilite Programı Elektronik Stabilite
Programı MT/AT Tamam
Klima kontrolü Klima kontrolü MT/AT Tamam
şanzıman şanzıman AT Tamam
Vites seçme kolu Vites seçme kolu AT Tamam
İmmobilizer İmmobilizer MT/AT Tamam
Far kontrol Sol ışık MT/AT Sol ışık Tamam
Far kontrol Sağ ışık MT/AT Sağ ışık Tamam
Direksiyon kolonu modülü Direksiyon kolonu modülü
MT/AT Tamam
Sürücü tarafı Sinyal Alım Modülü Sürücü tarafı Sin
yal Alım Modülü MT/AT Tamam
Yolcu tarafı Sinyal Alım Modülü Yolcu tarafı Sinya
l Alım Modülü MT/AT Hata sayısı: 1
Sinyal Alma ve Kontrol Modülü - Arka Sinyal Alma v
e Kontrol Modülü - Arka MT/AT Tamam
Tavan kontrol modülü Tavan kontrol modülü MT/AT Ta
mam
Pnömatik kontrol ünitesi Pnömatik kontrol ünitesi
MT/AT Tamam
park yardımı park yardımı MT/AT Tamam
Araç tanımı:
Yolcu tarafı Sinyal Alım Modülü Yolcu tarafı Sinya
l Alım Modülü MT/AT (27.12.2024 14:54)
Hata kodu Tanım Koşul
B1501 Kol dayanağı saklama bölümü ışıklandırma - S
ürekl
Mekanikçi: İmza
27.12.2024 / 14:58 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.41.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.09.2012		ERPCarpma	Hayır	981.13	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 15:06
Rapor No: 06-01-1325129
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:20

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 15:06

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.12.2024 15:06 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1325129 Araç Giriş Tarihi: 27.12.2024 14:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.12.2024 15:06
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Güneşlik
> Kırılmış



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Taş
Izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Rötüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Rötüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Noktasal Ezik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Rötüş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Tavan	Sol üst frangart - Lokal Boya

Notlar

Araç Bilgileri;

Güncel muayene bilgisi ruhsatta görülememiştir

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.12.2024 15:06	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1325129	Araç Giriş Tarihi:	27.12.2024 14:20	Araç Çıkış Tarihi:	27.12.2024 15:06
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası