

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.01.2026 20:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/9
Rapor No:	06-01-3341777	Araç Giriş Tarihi:	12.02.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	31.01.2026 20:15
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EKN46

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2026 20:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-3341777 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2026 20:15
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EKN46	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	242063	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBAKB4106BC632220	Motor Gücü	240 kw
Motor Hacmi	2979cc	Marka	BMW
Rengi	GRİ	Model	7 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-02	Model Yılı	2011
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2026 20:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-3341777 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2026 20:15
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2026 20:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-3341777 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2026 20:15
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.3 m/km	-0.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	73	7
2. Aks	63	54	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	171	199	14
2. Aks	96	105	8.5
El Freni	82	94	13

Verimlilik

0.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/50/18	100H	7,55 mm	Kışlık
Sol Arka	245/50/18	100H	7,09 mm	Kışlık
Sağ Ön	245/50/18	100H	7,19 mm	Kışlık
Sağ Arka	245/50/18	100H	7,03 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2026 20:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-3341777 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2026 20:15
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
240	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.01.2026 20:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-3341777	Araç Giriş Tarihi:	12.02.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	31.01.2026 20:15
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç BMW - 7-series (F01/02/03/04) [08-15]
Araç plakası
Motor kodu N54 B30A
Model yılı 2011
VIN WBAKB4106BC632220
Kilometre durumu 242063
Tarih 12.02.2025 / 10:52
Sistem Durum
ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam
SZL: Düşme orta direksiyon kolonu Tamam
TRSV: Gözden geçirme kamerası Tamam
ZGM: Merkezi ağ geçidi Tamam
DME/DDE: Motor elektronikleri Tamam
EKPS: Yakıt pompası kontrolü Tamam
EGS/SMG: Vites kutusu Tamam
ICM: Entegre şasi yönetimi Tamam
DSC: Dinamik Stabilite Kontrolü Tamam
EMF: Elektrikli el freni Tamam
CBX-MEDIA: Combox multimedya Tamam
VDM: Dikey dinamik kontrol Tamam
CAS: Araç erişim sistemi Tamam
FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam
GWS: Vites kolu svici Tamam
FLA: Ana huzme yardımcısı Tamam
KOM: Gösterge paneli Tamam
CIC: Araç bilgi bilgisayarı Tamam
PDC: Park mesafe kontrolü Tamam
CON: Kontrol Cihazı iDrive Tamam
HKL/HKFM: Otomatik arka kapak kaldırma Tamam
SMFA: Sürücü koltuğu modülü Hata sayısı: 1
SMBF: Yolcu koltuğu modülü Tamam
FRM: Ayak boşluğu modülü Tamam
CID: Merkezi bilgi göstergesi Tamam
IHKA/IHKB: Klima kontrolü Tamam
FKA: Arka klima kontrolü Tamam
12.02.2025 / 10:55 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.41.00 1 / 2Sistem Durum
EDCSVL: Damper uydu, ön sol Tamam
EDCSVR: Damper uydu, ön sağ Tamam
EDCSHL: Damper uydu, arka sol Tamam
EDCSHR: Damper uydu, arka sağ Tamam
SMFA: Sürücü koltuğu modülü (12.02.2025 10:51)
Hata kodu Tanım Koşul
802A08 Kişisel Profil: kalibrasyon eksik olması ne
deniyle taşıma sınırlı - Sürekli
Çevre verileri
Frekans 1
Sayaç sıfırlama 42
Mesafe göstergesi --- km
Hata kodu verildiğindeki zaman etiketi 452547968 s
aniye
Mekanikçi: İmza
12.02.2025 / 10:55 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.41.00 2 / 2

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.01.2026 20:15 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9
Rapor No: 06-01-3341777 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:46 Araç Çıkış Tarihi: 31.01.2026 20:15
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.11.2023		ERPCarpma	Hayır	58084.92	TL
01.06.2018		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	4147.33	TL

Km Sorgulaması

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.01.2026 20:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-3341777	Araç Giriş Tarihi:	12.02.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	31.01.2026 20:15
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu folyo ile kaplı olduğundan gözle boya kontrolü yapılamamıştır.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.01.2026 20:15	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-3341777	Araç Giriş Tarihi:	12.02.2025 10:46	Araç Çıkış Tarihi:	31.01.2026 20:15
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası