

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.02.2025 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1346211 Araç Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 27.02.2025 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34BSZ472

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 27.02.2025 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1346211 Araç Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 27.02.2025 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34BSZ472	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	88862	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA4H1108JBM22003	Motor Gücü	100 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRİ	Model	4 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-09	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Coupe (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.02.2025 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1346211 Araç Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 27.02.2025 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant yüzeyleri çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.02.2025 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1346211 Araç Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 27.02.2025 12:00
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	79	7
2. Aks	61	65	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	286	271	5
2. Aks	79	91	13
El Freni	170	141	17

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	91V	6,33 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/18	91V	6,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	91V	6,44 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/18	91V	6,15 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.02.2025 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1346211 Araç Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 27.02.2025 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
100	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.02.2025 12:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1346211	Araç Giriş Tarihi:	27.02.2025 11:34	Araç Çıkış Tarihi:	27.02.2025 12:00
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç BMW - 4-series (F32/33/36) [14-20]
Araç plakası
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2018
VIN WBA4H1108JBM22003
Kilometre durumu 88862
Tarih 27.02.2025 / 11:42
Sistem Durum
ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam
TRSV: Gözden geçirme kamerası Tamam
HKL/HKFM: Otomatik arka kapak kaldırma Tamam
ZGM: Merkezi ağ geçidi Tamam
EGS/DKG: Otomatik şanzıman/ Çifte debriyaj şanzıman kutusu Tamam
ICM: Entegre şasi yönetimi Tamam
DSC: Dinamik Stabilite Kontrolü Tamam
EPS: Elektrikli hidrolik direksiyon Tamam
CAS: Araç erişim sistemi Hata sayısı: 1
LHML: LED ön far modülü sol Tamam
LHMR: LED ön far modülü sağ Tamam
FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam
KAFAS: Kamera-bazlı sürücü yardım sistemleri Tamam
GWS: Vites kolu svici Tamam
KOM: Gösterge paneli Tamam
TCB: Telematik iletişim kutusu Hata sayısı: 1
RAD/CHAMP/HU-B/HU-H: Radyo/ Merkez başlık ünitesi ve multimedya platformu Tamam
CON: Kontrol Cihazı iDrive Tamam
SMFA: Sürücü koltuğu modülü Tamam
FRM: Ayak boşluğu modülü Tamam
IHKA/IHKB: Klima kontrolü Tamam
27.02.2025 / 11:47 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.41.00 1 / 2CAS: Araç erişim sistemi (27.02.2025 11:42)
Hata kodu Tanım Koşul
D90D37 iç aydınlatma elektroniği: Yanlış varyant mont edilmiş - Sürekli
Çevre verileri
Frekans 1
Sayaç sıfırlama 255
Mesafe göstergesi --- km
Hata kodu verildiğindeki zaman etiketi 213157391 saniye
TCB: Telematik iletişim kutusu (27.02.2025 11:42)
Hata kodu Tanım Koşul
03178A TCB: Mobil telefon ağında fonksiyon kısıtlaması - Sürekli
Çevre verileri
Frekans 9
Sayaç sıfırlama 23
Mesafe göstergesi 88862 km
Mekanikçi: İmza
27.02.2025 / 11:47 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.41.00 2 / 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.02.2025 12:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1346211	Araç Giriş Tarihi:	27.02.2025 11:34	Araç Çıkış Tarihi:	27.02.2025 12:00
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***2003 şasi nolu BMW 418i GRAN COUPE (136) markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.02.2025 12:00
Rapor No: 06-01-1346211
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:34

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 27.02.2025 12:00

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.02.2025 12:00 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1346211 Araç Giriş Tarihi: 27.02.2025 11:34 Araç Çıkış Tarihi: 27.02.2025 12:00
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Spoiler > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Marşbiyel plastiği, sağ - Çizik

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	27.02.2025 12:00	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1346211	Araç Giriş Tarihi:	27.02.2025 11:34	Araç Çıkış Tarihi:	27.02.2025 12:00
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası