

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-4382376 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34DZT537

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-4382376 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34DZT537	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	56300	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VR3UBYHZSM5812430	Motor Gücü	96 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	KIRMIZI	Model	208
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-4382376 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-4382376 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,9 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	71	5
2. Aks	71	54	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	161	150	7
2. Aks	124	116	6
El Freni	85	114	25

Verimlilik

46.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,02 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,32 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	3,99 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,34 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-4382376 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-4382376	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 13:36	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:02
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Peugeot - 208 II [19-25]
Araç plakası
Motor kodu YHZ
Model yılı 2021
VIN VR3UBYHZSM5812430
Kilometre durumu 56300
Tarih 12.06.2025 / 13:51
Sistem Durum
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil
ite programı ABS/ESP MK100 ESP Continental Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi/Elektronik stabil
ite programı ABS/ESP Bosch ESP90 Tamam
Cihaz Visteon Tamam
Multifonksiyon display Kostal Tamam
İklim kontrolü ACC Bitron Tamam
şanzıman ATN8 Aisin Warner Tamam
Sıralı vites kolu Z.F. Tamam
Yedek Emniyet Tertibatı Sistemi SRS Autoliv Tamam
Gövde bilgisayarı BSI Tamam
Takviyeli direksiyon Delphi Tamam
Direksiyon elektroniği Delphi Tamam
Direksiyon simidi çubukları kontrol ünitesi Valeo
Tamam
Kapı modülü Sürücü kapı modülü Kostal Tamam
Akü şarj durumu ünitesi Bosch Tamam
Servis sıfırlama Tamam
Park yardım sistemi Valeo Tamam
Araç tanımı: VR3UBYHZSM5812430
Kilometre durumu: 56300 km
Mekanikçi: İmza
12.06.2025 / 13:52 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

***2430 şasi nolu PEUGEOT 208 ACTIVE 1.5 BLUEHDI 130 EAT8 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:02
Rapor No: 06-01-4382376
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:36

Sayfa: 7/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:02

Araç Resimleri



Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, C-direk iç kaplaması, sağ > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:02
Rapor No: 06-01-4382376
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:36

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:02



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Vuruk



Tavan, Sağ üst frangart > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:02
Rapor No: 06-01-4382376
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:36


Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:02



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Standart Dışı Onarım



Tavan, Tavan > Standart Dışı
Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Bagaj kapağı/kapısı, Arka
spoyler > Yakıcı Madde Ile
Zarar Görmüş



Bagaj kapağı/kapısı, Arka
spoyler > Yakıcı Madde Ile
Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Yakıcı Madde Ile Zarar
Görmüş



Kapı, sağ arka, Cam sıyrıcı
fitili, dış > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Ön cam direği, sol >
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-4382376 Araç Giriş Tarihi: 12.06.2025 13:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:02
Mersis No: 0309073518100001




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Yakıcı Madde İle
Zarar Görmüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Noktasal Ezik

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Boyalı

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Jant yüzeylerinde çizikler mevcut.

Araç Bilgileri;

Ruhsat görülmemiştir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-4382376	Araç Giriş Tarihi:	12.06.2025 13:36	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:02
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası