

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2389600 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 16:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CRU640

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2389600 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 16:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06CRU640	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	69214	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVGZZZ5NZNW003929	Motor Gücü	110 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	BEYAZ	Model	Tiguan
Sonraki Muayene Tar.	2026-12-21	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2389600 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 16:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2389600 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 16:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,5 m/km	-1.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	85	1
2. Aks	84	77	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	230	233	1
2. Aks	155	159	3
El Freni	192	216	11

Verimlilik

51.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/17	99H	4,88 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/17	99H	5,13 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/17	99H	4,92 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/17	99H	5,08 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2389600 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 16:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-2389600	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2025 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:57
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Volkswagen - Tiguan II (AD) [16-23]
Araç plakası
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2021
VIN WVGZZZ5NZNW003929
Kilometre durumu 69214
Tarih 30.06.2025 / 16:46
Sistem Durum
CHHA Tamam
CHHB Tamam
CZCA Tamam
CZDA Tamam
CZEA Tamam
CZPA Tamam
CZDB Tamam
DACB Tamam
DADA Tamam
DKTA Tamam
DKZA Tamam
DPBE Tamam
DPCA Tamam
CWLA Tamam
CXDA Tamam
DGUA Tamam
DGVA Tamam
DNJA Tamam
DNLA Tamam
DNNA Tamam
DNPA Tamam
DPJA Tamam
DTEA Tamam
DGEA Tamam
DGEB Tamam
DACA Tamam
DNFG Tamam
30.06.2025 / 16:50 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.00 1 / 2Sistem Durum
DXDB Tamam
DSFE Tamam
ABS ABS/ESP/EPB Tamam
Cihaz Diagnos Tamam
İklim kontrolü Diagnos Tamam
şanzıman Diagnos Tamam
hava yastığı Diagnos Tamam
Ağ geçidi Data-bus için Diagnos Tamam
Merkezi elektronik Diagnos Tamam
Direksiyon asistans Diagnos Tamam
Infotainment Bilgi elektroniği 1 Tamam
Kapı elektronikleri Sürücü tarafı Tamam
Kapı elektronikleri Yolcu tarafı Tamam
Servis sıfırlama "SERVICE" Tamam
park yardımı Diagnos Tamam
Araç tanımı: WVGZZZ5NZNW003929
Kilometre durumu: 69214 km
Mekanikçi: İmza
30.06.2025 / 16:50 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.00 2 / 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2389600	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2025 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:57
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***3929 şasi nolu VOLKSWAGEN TIGUAN 1.5 TSI ACT 150 DSG LIFE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.07.2025 13:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-2389600 Araç Giriş Tarihi: 30.06.2025 16:36 Araç Çıkış Tarihi: 03.07.2025 13:57
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/10
Rapor No:	06-01-2389600	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2025 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:57
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik


Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Şoför kapısından sağ ön cam düğmesi sekansiyeli çalışmıyor.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.07.2025 13:57	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2389600	Araç Giriş Tarihi:	30.06.2025 16:36	Araç Çıkış Tarihi:	03.07.2025 13:57
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası