

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1422720 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:14
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CEK099

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1422720 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:14
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06CEK099	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	59352	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA5F5104MFK31113	Motor Gücü	125 kw
Marka	BMW	Motor Hacmi	1597cc
Rengi	GRİ	Model	3 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-13	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1422720 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:14
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1422720 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:14
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0,2 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	63	63	0
2. Aks	59	58	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	289	295	2
2. Aks	221	228	3
El Freni	184	188	2

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/18	95Y	5,84 mm	Yazlık
Sol Arka	255/40/18	99Y	5,29 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/18	95Y	5,77 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/40/18	99Y	5,36 mm	Yazlık



Lastik, sol ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1422720 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:14
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 16:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1422720	Araç Giriş Tarihi:	02.10.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 16:14
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç BMW - 3-series (G20/21/80) [18-25]
Araç plakası
Motor kodu B48B16A
Model yılı 2020
VIN WBA5F5104MFK31113
Kilometre durumu 59352
Tarih 02.10.2025 / 15:55
Sistem Durum
ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam
TRSV: Gözden geçirme kamerası Tamam
HRSNR: Kısa mesafe radarı, arka sağ veya SWW: Şerit değiştirme uyarısı Tamam
HKL/HKFM: Otomatik arka kapak kaldırma Tamam
ZGM: Merkezi ağ geçidi Tamam
DME/DDE: Motor elektronikleri Tamam
EGS/SMG: Vites kutusu Tamam
DSC: Dinamik Stabilite Kontrolü Tamam
HRSNL: Kısa mesafe radarı, arka sol Tamam
PMA: Park kontrolü yardımcısı Tamam
EPS: Elektrikli hidrolik direksiyon Tamam
RAM: Alıcı, Ses Modülü Tamam
VIP: Sanal Entergrasyon Platformu Tamam
FEM/BDC: Ön elektronik modül/ Gövde alanı kontrolörü Tamam
FLEL: Ön far elektronikleri sol Tamam
FLER: Ön far elektronikleri sağ Tamam
FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam
KAFAS: Kamera-bazlı sürücü yardım sistemleri Tamam
GWS: Vites kolu svici Tamam
KOM: Gösterge paneli Tamam
TCB: Telematik iletişim kutusu Tamam
RAD/CHAMP/HU-B/HU-H: Radyo/ Merkez başlık ünitesi ve multimedya platformu Tamam
CON: Kontrol Cihazı iDrive Tamam
SMFA: Sürücü koltuğu modülü Tamam
IHKA/IHKB: Klima kontrolü Tamam
02.10.2025 / 15:55 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.42.04 1 / 2Mekanikçi: İmza
02.10.2025 / 15:55 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.42.04 2 / 2

Tramer Sorgulaması

***1113 şasi nolu BMW 320i SEDAN 1.6 170 SPORT LINE markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 16:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1422720	Araç Giriş Tarihi:	02.10.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 16:14
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastiği, sağ > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.10.2025 16:14 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1422720 Araç Giriş Tarihi: 02.10.2025 15:55 Araç Çıkış Tarihi: 02.10.2025 16:14
Mersis No: 0309073518100001

Diğer




Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol arka > Deforme Olmuş




Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Far camlarında taş izi mevcut.ön iki jant yüzeyinde çizikler mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.10.2025 16:14	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1422720	Araç Giriş Tarihi:	02.10.2025 15:55	Araç Çıkış Tarihi:	02.10.2025 16:14
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası