

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 15:21
Rapor No: 06-01-1419331
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:47

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 15:21

Full Plus Ekspertiz



06DM2788

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 15:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1419331 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 15:21
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06DM2788	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	11782	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA21AV08PFP22521	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1597cc	Marka	BMW
Rengi	BEYAZ	Model	4 Serisi
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-05	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Coupe (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 15:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1419331 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 15:21
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 15:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1419331 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 15:21
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,1 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	57	57	0
2. Aks	60	60	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	321	315	2
2. Aks	276	271	2
El Freni	205	211	3

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/40/19	98Y	6,41 mm	Yazlık
Sol Arka	255/40/19	100Y	5,89 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/40/19	98Y	6,55 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/40/19	100Y	5,98 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 15:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1419331 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 15:21
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 15:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1419331	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 15:21
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç BMW - 4-series (G22/23/26/82/83) [20-25]
Araç plakası
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2022
VIN WBA21AV08PFP22521
Kilometre durumu 11782
Tarih 23.09.2025 / 15:08
Sistem Durum
ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam
TRSV: Gözden geçirme kamerası Tamam
HRSNR: Kısa mesafe radarı, arka sağ veya SWW: Şerit değiştirme uyarısı Tamam
HKL/HKFM: Otomatik arka kapak kaldırma Tamam
ZGM: Merkezi ağ geçidi Tamam
DME/DDE: Motor elektronikleri Tamam
EGS/SMG: Vites kutusu Tamam
FRSF: Ön radar sensörü, uzun mesafe Tamam
DSC: Dinamik Stabilite Kontrolü Tamam
HRSNL: Kısa mesafe radarı, arka sol Tamam
PMA: Park kontrolü yardımcısı Tamam
EPS: Elektrikli hidrolik direksiyon Tamam
RAM: Alıcı, Ses Modülü Tamam
VIP: Sanal Entergrasyon Platformu Tamam
FEM/BDC: Ön elektronik modül/ Gövde alanı kontrolörü Tamam
FLEL: Ön far elektronikleri sol Tamam
FLER: Ön far elektronikleri sağ Tamam
FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam
KAFAS: Kamera-bazlı sürücü yardım sistemleri Tamam
GWS: Vites kolu svici Tamam
KOM: Gösterge paneli Tamam
TCB: Telematik iletişim kutusu Tamam
RAD/CHAMP/HU-B/HU-H: Radyo/ Merkez başlık ünitesi ve multimedya platformu Tamam
CON: Kontrol Cihazı iDrive Tamam
SMFA: Sürücü koltuğu modülü Tamam
VDP: Dikey dinamik platform Tamam
IHKA/IHKB: Klima kontrolü Tamam
23.09.2025 / 15:09 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.42.03 1 / 2Mekanikçi: İmza
23.09.2025 / 15:09 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.42.03 2 / 2

Tramer Sorgulaması

***2521 şasi nolu BMW 420i GRAN COUPE 1.6 170 EDITION M SPORT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 15:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1419331	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 15:21
Mersis No:	0309073518100001				


Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2025 15:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1419331 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2025 14:47 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2025 15:21
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.09.2025 15:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1419331	Araç Giriş Tarihi:	23.09.2025 14:47	Araç Çıkış Tarihi:	23.09.2025 15:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası