

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1428187 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BL0859

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1428187 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06BL0859	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	78311	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	YV1MV845BF2243751	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1560cc	Marka	Volvo
Rengi	KIRMIZI	Model	V40
Sonraki Muayene Tar.	2026-04-20	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1428187 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1428187 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,5 m/km	-0,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	93	93	0
2. Aks	88	85	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	255	242	5
2. Aks	176	167	5
El Freni	121	116	4

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	6,18 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,19 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	6,26 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,12 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1428187 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1428187 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:35 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Volvo - V40/V40 Cross Country [13-19]
Araç plakası
Motor kodu D4162T
Model yılı 2015
VIN YV1MV845BF2243751
Kilometre durumu 78311
Tarih 20.10.2025 / 12:38
Sistem Durum
Merkezi elektronik (CEM) Tamam
Park yardımı (PAM) Tamam
Hidrolik direksiyon (PSCM) Tamam
Airbag (SRS) Tamam
Vites kutusu (TCM) Tamam
Kombinasyon aygıtı (DIM) Tamam
Fren (ABS) Tamam
Direksiyon açısı (SAS) Tamam
Motor (ECM) Tamam
Çarpışma hızı (CVM) Tamam
Sürücü kapısı (DDM) Tamam
Yolcu kapısı (PDM) Tamam
Haber-eğlence (ICM) Tamam
Güç ayarlı koltuk (PSM) Tamam
Klima kontrolü (CCM) Tamam
Mekanikçi: İmza
20.10.2025 / 12:38 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.11.2019		Carpma	Hayır	0	TL
25.01.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	3806.94	TL
26.09.2016		ERP-Çarpisma	Hayır	2545.05	TL
15.09.2016		ERP-Park Halinde Çarpilma	Hayır	1968.78	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:20
Rapor No: 06-01-1428187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:35

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:20

Araç Resimleri



Çizik



Camlar, Arka cam > Çizik



Camlar, Ön cam > Çizik




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Diğer




Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Rötüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:20
Rapor No: 06-01-1428187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:35

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:20



Döşemeler/Kapaklar, Güneşlik
> Çalışmıyor



Döşemeler/Kapaklar, Güneşlik
> Çalışmıyor



Şanzıman, Vites topuzu >
Çatlak



Marşbiyel, sol, Marşbiyel
plastığı, sol > Rötüş



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Rötüş



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Deforme Olmuş




Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Rötüş



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Standart Dışı Onarım



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastığı, sağ > Rötüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Standart Dışı
Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 13:20
Rapor No: 06-01-1428187
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:35

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 13:20



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Rötüş




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi



Farlar, Far camı, sol > Taş Izi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Jant yüzeylerinde çizik mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 13:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1428187	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 12:35	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 13:20
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası