

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 09:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-2435064 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 09:50
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06GS876

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 09:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-2435064 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 09:50
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06GS876	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	81093	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	YV1LFK2UCL1616953	Motor Gücü	173 kw
Motor Hacmi	1969cc	Marka	Volvo
Rengi	SİYAH	Model	XC90
Sonraki Muayene Tar.	2027-02-13	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 09:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-2435064 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 09:50
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 09:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2435064 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 09:50
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,3 m/km	-0,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	80	3
2. Aks	86	84	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	297	294	1
2. Aks	255	266	4
El Freni	214	209	2

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Dış Derinliği	Tip
Sol Ön	275/35/22	104W	7,16 mm	Yazlık
Sol Arka	275/35/22	104W	6,81 mm	Yazlık
Sağ Ön	275/35/22	104W	7,23 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/35/22	104W	6,92 mm	Yazlık



Lastik, sağ arka >
Standart Dışı Onarım



Lastik, sol arka >
Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 09:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-2435064 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 09:50
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
173	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 09:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-2435064 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 09:50
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Araç Volvo - XC90 (L) [16-25]
Araç plakası
Motor kodu D420T2
Model yılı 2020
VIN YV1LFK2UCL1616953
Kilometre durumu
Tarih 12.11.2025 / 10:24
Sistem Model yılı Durum
Dozlama kontrol ünitesi - DCU 2016 - 2024 Tamam
Elektronik vites seçme modülü - EGSM 2016 - 2024 T
amam
şanzıman - TCM 2016 - 2024 Tamam
Diferansiyel elektronik modülü - DEM 2016 - 2024 T
amam
Fren kontrol modülü - BCM 2016 - 2024 Tamam
Hava amortisörü sistemi - SUM 2016 - 2024 Tamam
Servo direksiyon kontrol modülü - PSCM 2016 - 2024
Tamam
Direksiyon Kolonu Kilitlemesi - SCL 2016 - 2024 Ta
mam
Otomatik olarak çalıştırılan bagaj kapağı - POT 20
16 - 2024 Tamam
Sürücü kapı modülü - DDM 2016 - 2024 Tamam
Yolcu kapı modülü - PDM 2016 - 2024 Tamam
Geri Çekme Modülü, Sol - RML 2016 - 2024 Tamam
Geri Çekme Modülü, Sağ - RMR 2016 - 2024 Tamam
hava yastığı - SRS 2016 - 2024 Tamam
Ses modülü - AUD 2016 - 2024 Tamam
Eğlenceli bilgilendirme başlık ünitesi - IHU 2016
- 2024 Tamam
Araç bağlanılabilirlik modülü - VCM 2016 - 2024 Ta
mam
Central Display / Climate Control Module - CCM/CCD
2016 - 2024 Tamam
Cihaz - DIM 2016 - 2024 Tamam
Baş Üstü Konsolu - OHC 2016 - 2024 Tamam
Merkezi elektronik modül - CEM 2016 - 2024 Tamam
Direksiyon simidi modülü - SWM 2016 - 2024 Tamam
Otomatik Koltuk Modülü, Sürücü - PSMD 2016 - 2024
Tamam
Otomatik Koltuk Modülü, Yolcu - PSMP 2016 - 2024 T
amam
Sol far kontrol modülü - HCML 2016 - 2024 Tamam
12.11.2025 / 10:25 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 1 / 2Mekanikçi: İmza
12.11.2025 / 10:25 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.06.2020		ERP-Çarpışma	Hayır	1489.5	TL


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-2435064	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 10:01	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2025 09:50 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-2435064 Araç Giriş Tarihi: 12.11.2025 10:01 Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2025 09:50
Mersis No: 0309073518100001


Diğer




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Küçük Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Küçük Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Tavan, Ön cam direği, sağ > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu şeffaf folyo kaplı olduğu için gözle boya ve kusur kontrolü yapılamamıştır. Jant yüzeylerinde çizikler mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.11.2025 09:50	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2435064	Araç Giriş Tarihi:	12.11.2025 10:01	Araç Çıkış Tarihi:	18.11.2025 09:50
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası