

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1441709 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AB1973

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1441709 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06AB1973	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	6500	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	WF02K8HY0NNA12512	Motor Gücü	268 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	2956cc
Rengi	GRİ	Model	Explorer
Sonraki Muayene Tar.	2026-04-06	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1441709 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1441709 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1,5 m/km	-1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	72	0
2. Aks	75	75	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	345	338	2
2. Aks	256	264	3
El Freni	205	211	3

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	255/55/20	110V	7,06 mm	Yazlık
Sol Arka	255/55/20	110V	7,79 mm	Yazlık
Sağ Ön	255/55/20	110V	7,08 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/55/20	110V	7,75 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1441709 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
268	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1441709 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer | rsiyon 5.42.04 2 / 2

nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Ford - Explorer ('20) [20-25]
Araç plakası
Motor kodu BQWA
Model yılı 2023
VIN WF02K8HY0NNA12512
Kilometre durumu 5500
Tarih 02.12.2025 / 10:16
Sistem Durum
BQWA Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi ABS ABS/ESP/EPB T
amam
Gösterge Paneli Kümesi IPC Tamam
Isıtma Havalandırma Klima HVAC Tamam
Klima kontrol modülü ACCM Tamam
Isıtma Havalandırma Klima, arka kontrol modülü RHV
AC Tamam
Şanzıman kontrol ünitesi TCM AWD Tamam
Şanzıman kontrol ünitesi TCM ATCM Tamam
Gerilme kontrol modülü RCM Tamam
Gövde kontrol modülü BCM Tamam
Ses kontrol modülü ACM Tamam
Sürücü kapı modülü DDM Tamam
Yolcu kapı modülü PDM Tamam
Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü PSCM Tamam
Aksesuar protokolü arayüz modülü APIM Tamam
Karoser kontrol modülü C BCMC Tamam
Sürücü Ön Koltuk Modülü DSM Tamam
Dijital Sinyal İşlemcisi DSP Tamam
Vites değiştirme modülü GSM Tamam
Ağ geçidi kontrol modülü GWM Tamam
Ön far kontrol modülü HCM Tamam
Yolcu sınıflandırma modülü OCSM Tamam
Arka geçit modülü RGTM Tamam
Radyo Alıcı/Verici Modülü RTM Tamam
Ön Koltuk Klima Kontrol Modülü SCME Tamam
Otomatik Katlanır Koltuk Modülü SCMJ Tamam
Direksiyon kolonu modülü SCCM Tamam
02.12.2025 / 10:37 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 1 / 2Sistem Durum
İkincil Yerleşik Diyagnostik Kontrol Modülü SOBDM
Tamam
İkincil Yerleşik Diyagnostik Kontrol Modülü C SOBD
MC Tamam
Telematik kontrol ünitesi TCU Tamam
Kablosuz Aksesuar Şarj Modülü WACM Tamam
Servis sıfırlama Tamam
Akü Enerji Kontrol Modülü Tamam
Doğru akım-Doğru akım Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi TPMS Tamam
Park Yardım Kamerası IPMB Tamam
Yaya Uyarı Kontrol Modülü PACM Tamam
Yan Engel Tespit Kontrol Modülü - Sol SODL Tamam
Yan Engel Tespit Kontrol Modülü - Sağ SODR Tamam
Sabit hız kontrol modülü CCM Tamam
Ön Kamera IPMA Tamam
Araç tanımı: WF02K8HY0NNA12512
Kilometre durumu: 5500 km
Mekanikçi: İmza
02.12.2025 / 10:37 - WOW! ile işbirliği içinde, ve

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9
Rapor No: 06-01-1441709 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001


Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.10.2025		Çarpma	Hayır	0	TL
14.05.2025		ERP-Çarpma	Hayır	917577.83	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.12.2025 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1441709 Araç Giriş Tarihi: 02.12.2025 13:22 Araç Çıkış Tarihi: 02.12.2025 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

Ön Panel - Boyalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sol çamurluk üst iki civatası işlemlidir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.12.2025 13:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1441709	Araç Giriş Tarihi:	02.12.2025 13:22	Araç Çıkış Tarihi:	02.12.2025 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası