

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-2447477 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FMV957

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-2447477 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06FMV957	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	110627	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WDD2383481F083436	Motor Gücü	180 kw
Marka	Mercedes-Benz	Motor Hacmi	1991cc
Rengi	BEYAZ	Model	E
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-24	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Coupe	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	2 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-2447477 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2447477 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,5 m/km	0,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	99	98	1
2. Aks	93	93	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	243	250	3
2. Aks	196	198	1
El Freni	155	149	4

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	245/35/20	95Y	6,26 mm	Yazlık
Sol Arka	275/30/20	97Y	6,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	245/35/20	95Y	6,17 mm	Yazlık
Sağ Arka	275/30/20	97Y	6,41 mm	Yazlık



Lastik, sol arka > Deforme Olmuş



Lastik, sol ön > Deforme Olmuş



Lastik, sağ ön > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-2447477 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
180	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-2447477 Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:29 Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Mercedes Benz - E-Class Coupe (238) [17-25]
Araç plakası
Motor kodu 274.920
Model yılı 2018
VIN WDD2383481F083436
Kilometre durumu 110627
Tarih 19.12.2025 / 16:44
Sistem Durum
274.920 Tamam
ESP ESP213 MT/AT Tamam
Cihaz IC213 MT/AT Tamam
İklim kontrolü HVAC222 MT/AT Tamam
şanzıman şanzıman AT Tamam
İmmobilizer EIS213 MT/AT Tamam
hava yastığı ORC213 MT/AT Tamam
Farlar Ön far sol taraf MT/AT Tamam
Farlar Ön far sağ taraf MT/AT Tamam
Elektrikli hidrolik direksiyon EPS205_TK / EPS205_
ZF MT/AT Tamam
Kapılar Sürücü kapısı MT/AT DMFL Tamam
Kapılar Yolcu kapısı MT/AT DMFR Tamam
Üst kontrol paneli Panoramic sliding sunroof MT/AT
TSSR222 Tamam
Direksiyon elektroniği SCCM213 MT/AT Tamam
SAM - Front BC_F213 MT/AT Tamam
SAM - Rear BC_R213 MT/AT Tamam
Keyless Go KG213 MT/AT Tamam
Arka kontrol ünitesi CRCM_238 MT/AT Tamam
Servis sıfırlama Servis sıfırlama MT/AT Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi TPM213 MT/AT Tamam
Aktif fren yardımı FCW MT/AT Tamam
park yardımı PARKMAN213 MT/AT Tamam
Araç tanımı: WDD2383481F083436
Kilometre durumu: 110627,00 km
19.12.2025 / 16:46 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 1 / 2Mekanikçi: İmza
19.12.2025 / 16:46 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.10.2025		ERP-Carpma	Hayır	76275.77	TL
24.11.2024		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	14296.57	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 17:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-2447477	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 16:29	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 17:23
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel
plastiği, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.12.2025 17:23
Rapor No: 06-01-2447477
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:29

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 19.12.2025 17:23

Diğer



Pano/Göstergeler, Pano, orta > Kırılmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Arka tampon > Deforme Olmuş



Kaporta, C-direk, sol > Rötüş




Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı




Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Rötüş



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön çamurluk üst 1 vidası işlemli. Sol ön çamurluk üst 3 vidası işlemli. Jant yüzeylerinde çizikler mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.12.2025 17:23	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2447477	Araç Giriş Tarihi:	19.12.2025 16:29	Araç Çıkış Tarihi:	19.12.2025 17:23
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası