

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.12.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/9
Rapor No:	06-01-1448636	Araç Giriş Tarihi:	23.12.2025 16:59	Araç Çıkış Tarihi:	23.12.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CIZ861

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1448636 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	06CIZ861	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	72688	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	SALZB2BSXMH136096	Motor Gücü	147 kw
Marka	Land Rover	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	GRI	Model	Range Rover Evoque
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-29	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1448636 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1448636 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	88	86	2
2. Aks	82	83	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	288	294	2
2. Aks	234	239	2
El Freni	198	192	3

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/60/18	107H	8,16 mm	Kışlık
Sol Arka	235/60/18	107H	8,41 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/60/18	107H	8,08 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/60/18	107H	8,44 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1448636 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
147	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1448636 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Land Rover - Range Rover Evoque (L551) [19-25
]
Araç plakası
Motor kodu AJ20-P3
Model yılı 2021
VIN SALZB2BSXMH136096
Kilometre durumu 72688
Tarih 23.12.2025 / 17:07
Sistem Durum
ABS kontrol modülü ABS Tamam
Gösterge paneli kontrol modülü IPC Tamam
Isıtma, havalandırma ve klima HVAC Tamam
Şanzıman kontrol modülü TCM Tamam
Vites değiştirme modülü GSM Tamam
Güvenlik kontrol modülü RCM Tamam
Infotainment GWM Merkezi ağ geçidi kontrol modülü
Tamam
Infotainment ICDM İnteraktif kontrol ekranı Tamam
Kapı elektronikleri DDM Sürücü kapı modülü Tamam
Kapı elektronikleri DRDM Sürücü tarafı arka kapı k
ontrol modülü Tamam
Kapı elektronikleri PRDM Sağ yan arka kapı kontrol
modülü Tamam
Gövde kontrol modülü BCM Tamam
Hidrolik direksiyon Kontrol Modülü PSCM Tamam
Anahtarsız araç modülü RFA Hata sayısı: 1
Arka geçit modülü RGTM Tamam
Direksiyon Açısı Sensörü Modülü SASM Tamam
Sabit hız kontrol modülü CCM Tamam
Far kontrol HCM Far kontrol ünitesi Tamam
Far kontrol HCMB Far kontrol ünitesi B Tamam
Servis lambası sıfırlama SLR Tamam
Araç tanımı: SALZB2BSXMH136096
Kilometre durumu: 72688 km
Anahtarsız araç modülü RFA (23.12.2025 17:06)
Hata kodu Tanım Koşul
U2101 Kontrol modülünün yapılandırması uyumsuz
23.12.2025 / 17:08 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 1 / 2Mekanikçi: İmza
23.12.2025 / 17:08 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 2 / 2

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.05.2025		ERP-Çarpışma	Hayır	156570.87	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.12.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1448636	Araç Giriş Tarihi:	23.12.2025 16:59	Araç Çıkış Tarihi:	23.12.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2025 17:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1448636 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2025 17:17
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Rötüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam > Taş izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Far camlarında taş izi mevcut. Cam direği kaplamaları solma mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.12.2025 17:17	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1448636	Araç Giriş Tarihi:	23.12.2025 16:59	Araç Çıkış Tarihi:	23.12.2025 17:17
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası