

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.01.2026 15:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/9
Rapor No:	06-01-1451393	Araç Giriş Tarihi:	31.12.2025 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	02.01.2026 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



34MYP712

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1451393 Araç Giriş Tarihi: 31.12.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:03
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	34MYP712	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	23366	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	WAUZZZGY7SA080470	Motor Gücü	110 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1498cc
Rengi	SİYAH	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2028-01-17	Model Yılı	2025
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1451393 Araç Giriş Tarihi: 31.12.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:03
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1451393 Araç Giriş Tarihi: 31.12.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:03
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	75	2
2. Aks	71	72	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	284	290	2
2. Aks	225	218	3
El Freni	198	194	2

Verimlilik

80

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	91Y	5,54 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	91Y	5,97 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	91Y	5,51 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	91Y	5,89 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 02.01.2026 15:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1451393 Araç Giriş Tarihi: 31.12.2025 13:50 Araç Çıkış Tarihi: 02.01.2026 15:03
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.01.2026 15:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1451393	Araç Giriş Tarihi:	31.12.2025 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	02.01.2026 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Audi - A3/S3/RS3 (8Y) [20-25]
Araç plakası
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2025
VIN WAUZZZGY7SA080470
Kilometre durumu 23366
Tarih 31.12.2025 / 14:01

Sistem Durum

CZPB Tamam
DFYA Tamam
DGEA Tamam
DHFA Tamam
DJKA Tamam
DLAA Tamam
DNFB Tamam
DNFF Tamam
DNNA Tamam
DNNE Tamam
DNVB Tamam
DNWC Tamam
DNWD Tamam
DPCA Tamam
DSFA Tamam
DSFD Tamam
DUCA Tamam
DUCB Tamam
DUPA Tamam
DXDB Tamam
DXDE Tamam
DXHA Tamam
DXHB Tamam
ABS ABS/ESP/EPB Tamam
Fren takviyesi Diagnos Tamam
Cihaz Diagnos Tamam
İklim kontrolü Diagnos Tamam
31.12.2025 / 14:02 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 1 / 2Sistem Durum
şanzıman Diagnos Tamam
Başlangıç erişim arayüzü Diagnos Tamam
hava yastığı Diagnos Tamam
Infotainment Bilgi elektroniği 1 Tamam
Infotainment Kontrol ünitesi Telematik Tamam
Elektrikli direksiyon kilidi Diagnos Tamam
Ön far sistemi Işık kontrolü, sol 2 Tamam
Ön far sistemi Işık kontrolü, sağ 2 Tamam
Merkezi elektronik Diagnos Tamam
Direksiyon Direksiyon yardımı Tamam
Çok işlevli modül Diagnos Tamam
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol ön Tam
am
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ ön Tam
am
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sol arka T
amam
Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi sağ arka T
amam
Mobil Aygıtlar için Pil Şarj Cihazı 1 Diagnos Tama
m
Kapı elektronikleri Sürücü tarafı Tamam

Kapı elektronikleri Yolcu tarafı Tamam
Kapı elektronikleri Arka kapı, sürücü tarafı Tamam
Kapı elektronikleri Arka kapı, yolcu tarafı Tamam
Servis sıfırlama "SERVICE" Tamam
Akü Yönetimi 2 Tamam
Alternatör/Marş Motoru Tamam
DC/DC Dönüştürücü Kontrol Modülü Tamam
HV Sisteminin Bağlantısını Kes/Bağla Tamam
Mesafe kontrolü Diagnos Tamam
Kamera modülü, ön. Diagnos Tamam
park yardımı Diagnos Tamam
Geri Görüş Kamerası / Görüş Alanı 360° Diagnos Tam
am
Şerit-değiştirme yardımı Diagnos Tamam
Araç tanımı: WAUZZZGY7SA080470
Kilometre durumu: 23366 km
Mekanikçi: İmza
31.12.2025 / 14:02 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.42.04 2 / 2

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.01.2026 15:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1451393	Araç Giriş Tarihi:	31.12.2025 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	02.01.2026 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

WAUZZZGY7SA080470 şase nolu ve 34MYP712 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.01.2026 15:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1451393	Araç Giriş Tarihi:	31.12.2025 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	02.01.2026 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş Izi

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Far camlarında taş izleri mevcut.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	02.01.2026 15:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1451393	Araç Giriş Tarihi:	31.12.2025 13:50	Araç Çıkış Tarihi:	02.01.2026 15:03
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası