Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.11.2026 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/8
Rapor No:	06-01-1541104	Araç Giriş Tarihi:	23.11.2026 17:21	Araç Çıkış Tarihi:	23.11.2026 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



17AHA711

Eksper / İmza

TSE-HYB

06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz
Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Müşteri Bilgileri

Müşteri	NSN MOTORLU ARAÇLAR TİCARET A.Ş.

Araç Bilgileri

Plaka	17AHA711	**Şanzıman Tipi**	Otomatik
KM	41679	**Yakıt Cinsi**	Benzin
Şase	WAUZZZGA3RA081693	**Motor Gücü**	110 kw
Marka	Audi	**Motor Hacmi**	1498cc
Rengi	SİYAH	**Model**	Q2
Sonraki Muayene Tar.	2027-09-17	**Model Yılı**	2024
Araç Tipi	SUV	**Ruhsat Sahibi**	NEZİROĞLU
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı **B/2: Lokal Boyalı** **D: Değişmiş**

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.11.2026 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/8
Rapor No:	06-01-1541104	Araç Giriş Tarihi:	23.11.2026 17:21	Araç Çıkış Tarihi:	23.11.2026 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.11.2026 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	4/8
Rapor No:	06-01-1541104	Araç Giriş Tarihi:	23.11.2026 17:21	Araç Çıkış Tarihi:	23.11.2026 17:37
Mersis No:	0309073518100001				


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0,5 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	87	3
2. Aks	66	63	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 ‘dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 ‘dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	233	238	2
2. Aks	155	155	0
El Freni	143	140	2

Verimlilik
75

Sapma yüzdelikleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	4,19 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	4,13 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	4,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	4,11 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.11.2026 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	5/8
Rapor No:	06-01-1541104	Araç Giriş Tarihi:	23.11.2026 17:21	Araç Çıkış Tarihi:	23.11.2026 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h

Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.11.2026 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-1541104	Araç Giriş Tarihi:	23.11.2026 17:21	Araç Çıkış Tarihi:	23.11.2026 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araclar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Audi - Q2/RSQ3 (F3) [19-26]
Araç plakası
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2024
VIN WAUZZZGA3RA081693
Kilometre durumu 41679
Tarih 23.11.2026 / 17:24
Sistem Durum
DFGA Tamam
DFHA Tamam
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi/Elektronik deng
e programı/Elektronik park freni Tamam
ABS/ESP/EPB
Cihaz Diagnose Tamam
İklim kontrolü Diagnose Tamam
şanzıman Diagnose Tamam
Başlangıç erişim arayüzü Diagnose Tamam
hava yastığı Diagnose Tamam
Direksiyon asistans Diagnose Tamam
Ağ geçidi Diagnostic for data-bus Tamam
Merkezi alektronik Diagnose Tamam
Bagaj kapağı elektroniği Diagnose Tamam
Far - Çok işlevli sistem Diagnose Tamam
Far kumandası sol taraf 2 Diagnose Tamam
Işık kontrolü, sağ 2 Diagnose Tamam
Bilgi elektroniği 1 Diagnose Tamam
Kontrol ünitesi Telematik Diagnose Tamam
Elektrikli direksiyon kilidi Diagnose Tamam
Kapı modülü sürücü tarafı Diagnose Tamam
Kapı modülü yolcu tarafı Diagnose Tamam
Kapı modülü arka sürücü tarafı Diagnose Tamam
Kapı modülü arka yolcu tarafı Diagnose Tamam
Servis sıfırlama "SERVICE" Tamam
Tüm Secure Gateway sistemlerini kilitleyin Diagnos
e Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi Passive Tamam
23.11.2026 / 17:24 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.44.03 1 / 2Sistem Durum
Mesafe kontrolü Diagnose Tamam
park yardımı Diagnose Tamam
Kamera modülü, ön. Diagnose Tamam
Geri Görüş Kamerası / Görüş Alanı 360° Diagnose Ta
mam
Araç tanımı: WAUZZZGA3RA081693
Mekanikçi: İmza
23.11.2026 / 17:24 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.44.03 2 / 2

Tramer Sorgulaması

WAUZZZGA3RA081693 şase nolu ve 17AHA711 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.11.2026 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/8
Rapor No:	06-01-1541104	Araç Giriş Tarihi:	23.11.2026 17:21	Araç Çıkış Tarihi:	23.11.2026 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri





Notlar

Diğer notlar;
Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır araçta noktasal gamzeler mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	23.11.2026 17:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-1541104	Araç Giriş Tarihi:	23.11.2026 17:21	Araç Çıkış Tarihi:	23.11.2026 17:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilin de araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlemeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası