



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2022 16:24
Rapor No: 06-01-2044536
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 15.12.2021 16:29

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.08.2022 16:24

Full Plus Ekspertiz



34BAF950

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 17.08.2022 16:24
Rapor No: 06-01-2044536
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:29

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2022 16:24

Araç Bilgileri

Plaka	34BAF950	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	102842	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF15RBJ0D59970211	Motor Gücü	66 kw
Ruhsat Motor No	K9KE629R018561	Marka	Renault
Motor Hacmi	1461cc	Rengi	BEYAZ
Model	Clio	İlk Tescil Tarihi	13-02-2018
Sonraki Muayene Tar.	19-01-2023	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2022 16:24
Rapor No: 06-01-2044536
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 15.12.2021 16:29

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.08.2022 16:24

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2022 16:24
Rapor No: 06-01-2044536
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:29

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2022 16:24

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-2.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	73	2
2. Aks	69	61	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	199	211	6
2. Aks	149	138	7.5
El Freni	133	150	11.5

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/R16	91V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2022 16:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-2044536 Ara Giriř Tarihi: 15.12.2021 16:29 Ara ıkıř Tarihi: 17.08.2022 16:24
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölüm Deęerleri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Gü	Test Sonucu Gü	Kayıp Gü	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafięi

Grafik bilgisi yüklenmemiř...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2022 16:24
Rapor No: 06-01-2044536
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:29

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2022 16:24

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Normal Scan
Araç Renault - Clio IV (BH) [12-19]
Araç plakası 34BAF950
Motor kodu K9K 608
Model yılı 2015
VIN VF15RBJ0D59970211
Kilometre durumu 102843
Referans
Tarih 15.12.2021 / 16:54
Sistem Model yılı Durum
şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2012 - 2019 Tamam
ABS veya ESP - Diagnos (Diagnose) 2012 - 2019 Hata
hafızası
başarıyla silindi
Direksiyon - Diagnos (Diagnose) 2012 - 2019 Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi - Teşhis/programlama
2012 - 2019 Tamam
(Diagnose/Programming)
Eller serbest modülü - Diagnos (Diagnose) 2012 - 2
019 Tamam
Yolcu bölümü bağlantı ünitesi - UCH 2012 - 2019 Ta
mam
Infotainment - Radyo (Radio) 2012 - 2019 Hata hafı
zası
başarıyla silindi
Klima kontrolü - Diagnos (Diagnose) 2012 - 2019 Ta
mam
Cihaz - Diagnos (Diagnose) 2012 - 2019 Tamam
Mekanikçi: İmza
15.12.2021 / 17:00 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.32.02 1 / 1

Tramer Sorgulaması

VF15RBJ0D59970211 şase nolu ve 34BAF950 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2022 16:24
Rapor No: 06-01-2044536
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:29

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 17.08.2022 16:24

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Diğer



Taban, Taban halısı, sol ön >
Deforme Olmuş



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.08.2022 16:24
Rapor No: 06-01-2044536
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 15.12.2021 16:29

Sayfa: 8/9
Ara ıkıř Tarihi: 17.08.2022 16:24

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda izikler var.

Diğ er notlar;

Aracın teknik zelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.08.2022 16:24	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2044536	Araç Giriş Tarihi:	15.12.2021 16:29	Araç Çıkış Tarihi:	17.08.2022 16:24
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası