



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:27
Rapor No: 06-01-3044182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 13.12.2021 11:18

Sayfa: 1/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.03.2023 10:27

Full Plus Ekspertiz



03ADF612

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:27
Rapor No: 06-01-3044182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 13.12.2021 11:18

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.03.2023 10:27

Ara Bilgileri

Plaka	03ADF612	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	36015	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	WVWZZZAUZKW227339	Motor Gücü	85 kw
Ruhsat Motor No	DGT693953	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Volkswagen	Rengi	KIRMIZI
Model	Golf	İlk Tescil Tarihi	28-11-2019
Sonraki Muayene Tar.	04-07-2022	Model Yılı	2019
Ara Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:27
Rapor No: 06-01-3044182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:18

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2023 10:27

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:27
Rapor No: 06-01-3044182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:18

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2023 10:27

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-2.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	62	6
2. Aks	54	54	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	297	304	2
2. Aks	192	211	9
El Freni	204	196	4

Verimlilik

72.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	91Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	91Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	91Y	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:27
Rapor No: 06-01-3044182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 13.12.2021 11:18

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.03.2023 10:27

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
329	284	69	176
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	88	6,1	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:27
Rapor No: 06-01-3044182
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 13.12.2021 11:18

Sayfa: 6/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.03.2023 10:27

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Normal Scan
Ara Volkswagen - Golf VII [13-20]
Ara plakası 03ADF612
Motor kodu DDYA
Model yılı
VIN WVVZZZAUZKW227339
Kilometre durumu 36015
Referans
Tarih 13.12.2021 / 11:53
Sistem Model yılı Durum
DDYA - Teřhis (TDI-CR) 2013 - 2019 Tamam
řanzıman - Diagnos (Diagnose) 2013 - 2019 Tamam
ABS - ABS/ESP/EPB 2013 - 2019 Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi 2013 - 2019 Tamam
Direksiyon asistans - Diagnos (Diagnose) 2013 - 20
19 Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü tarafı (Driver's side
) 2013 - 2019 Tamam
Kapı elektronikleri - Yolcu tarafı (Passenger side
) 2013 - 2019 Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2013 - 2019 Tama
m
Mekanikçi: İmza
13.12.2021 / 11:54 - WOW! ile işbirlięi içinde, ve
rsiyon 5.32.02 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WVVZZZAUZKW227339 řase nolu ve 03ADF612 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2023 10:27
Rapor No: 06-01-3044182
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:18

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2023 10:27

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.03.2023 10:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-3044182	Araç Giriş Tarihi:	13.12.2021 11:18	Araç Çıkış Tarihi:	08.03.2023 10:27
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/ veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası