



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:51
Rapor No: 06-01-3057035
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:38

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:51

Full Plus Ekspertiz



35BDG748

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:51
Rapor No: 06-01-3057035
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:38

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:51

Araç Bilgileri

Plaka	35BDG748	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	28494	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WBA5F5105LFJ87055	Motor Gücü	125 kw
Ruhsat Motor No	14196014	Marka	BMW
Motor Hacmi	1597cc	Rengi	MAVİ
Model	3 Serisi	İlk Tescil Tarihi	07-07-2020
Sonraki Muayene Tar.	29-05-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:51
Rapor No: 06-01-3057035
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:38

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:51

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:51
Rapor No: 06-01-3057035
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:38

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:51


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.2 m/km	-0.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	65	1
2. Aks	69	64	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	288	295	2
2. Aks	268	280	4.5
El Freni	245	260	6

Verimlilik

77

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R18	95Y	6 mm	Yazlık
Sol Arka	255/40/R18	99Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R18	95Y	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	255/40/R18	99Y	6 mm	Yazlık



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-3057035 Araç Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:38 Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:51
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
125	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:51
Rapor No: 06-01-3057035
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 23.03.2022 09:38

Sayfa: 6/9
Ara ıkıř Tarihi: 11.04.2023 09:51

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer

nsn motorlu araçlar

dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu

06100 ankara

Power-Scan

Ara BMW - 3-series (F30/31) [12-22]

Ara plakası 35BDG748

Motor kodu N13 B16A

Model yılı 2019

VIN WBA5F5105LFJ87055

Kilometre durumu 28494

Referans

Tarih 23.03.2022 / 10:07

Sistem Durum

ACSM: arpıřma güvenlięi modülü Tamam

TR SVC: Gözden geçirme kamerası Tamam

SWW: řeritten ayrılma uyarı sistemi Tamam

HKL/HKFM: Otomatik arka kapak kaldırma Tamam

ZGM: Merkezi aę geçidi Tamam

DME/DDE: Motor elektronikleri Tamam

EGS/DKG: Otomatik řanzıman/ ifte debriyaj řanzıma

n kutusu Tamam

DSC: Dinamik Stabilite Kontrolü Tamam

Mekaniki: İmza

23.03.2022 / 10:08 - WOW! ile işbirlięi içinde, ve

rsiyon 5.33.02 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WBA5F5105LFJ87055 řaře nolu ve 35BDG748 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:51
Rapor No: 06-01-3057035
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:38

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:51

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Çizik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2023 09:51
Rapor No: 06-01-3057035
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:38

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2023 09:51

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Standart Dışı
Onarım

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sol - Boyalı

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.04.2023 09:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-3057035	Araç Giriş Tarihi:	23.03.2022 09:38	Araç Çıkış Tarihi:	11.04.2023 09:51
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası