



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2022 15:53
Rapor No: 06-01-1061126
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:05

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2022 15:53

Full Plus Ekspertiz 4x4



34DST658


Eksper / İmza



06-HYB-6198

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 11.04.2022 15:53
Rapor No: 06-01-1061126
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:05Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2022 15:53**Araç Bilgileri**

Plaka	34DST658	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	8209	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	YV1PZK2VCM1134425	Motor Gücü	173 kw
Ruhsat Motor No	D420T23884132	Motor Hacmi	1969cc
Marka	Volvo	Rengi	GRI
Model	V90 Cross Country	İlk Tescil Tarihi	09-02-2021
Sonraki Muayene Tar.	30-10-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Station Wagon	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 11.04.2022 15:53
Rapor No: 06-01-1061126
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 11.04.2022 15:05Sayfa: 3/9
Ara Çıkıř Tarihi: 11.04.2022 15:53**Kontrol Listesi**

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 11.04.2022 15:53
Rapor No: 06-01-1061126
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:05Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2022 15:53


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	72	6
2. Aks	70	68	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	345	360	4
2. Aks	220	235	6
El Freni	246	271	9

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/50/R19	103V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	235/50/R19	103V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/50/R19	103V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/50/R19	103V	6 mm	Yazlık



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2022 15:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1061126 Araç Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:05 Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2022 15:53
Mersis No: 0099054218300012

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
173	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.04.2022 15:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1061126	Araç Giriş Tarihi:	11.04.2022 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	11.04.2022 15:53
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Normal Scan
Araç Volvo - V90 (P) [17-22]
Araç plakası 34DST658
Motor kodu D4204T23
Model yılı 2020
VIN
Kilometre durumu 8209
Referans
Tarih 11.04.2022 / 15:21
Sistem Model yılı Durum
D4204T23 - Denso 2017 - 2021 Tamam
TCM (Şanzıman kontrol modülü) - Teşhis (TCM) 2017
- 2021 Tamam
dört tekerlekten çekişli - Diferansiyel elektronik
modül (DEM) (DEM) 2017 - 2021 Tamam
Kontrol ünitesi fren sistemi - BCM 2017 - 2021 Tam
am
Direksiyon asistans - Hidrolik Direksiyon Kontrol
Modülü (PSCM) (PSCM) 2017 - 2021 Tamam
Direksiyon Kolonu Kilitlemesi - SCL 2017 - 2021 Ta
mam
Otomatik olarak çalıştırılan bagaj kapağı - POT 20
17 - 2021 Tamam
Sürücü kapı modülü - DDM 2017 - 2021 Tamam
Yolcu kapı modülü - PDM 2017 - 2021 Tamam
Geri Çekme Modülü, Sol - SRS (RML) 2017 - 2021 Tam
am
Geri Çekme Modülü, Sağ - SRS (RMR) 2017 - 2021 Tam
am
AUD Ses Modülü) - AUD 2017 - 2021 Tamam
Eğlenceli bilgilendirme başlık ünitesi - IHU 2017
- 2021 Tamam
Mekanikçi: İmza
11.04.2022 / 15:21 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.34.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

YV1PZK2VCM1134425 şase nolu ve 34DST658 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.04.2022 15:53
Rapor No: 06-01-1061126
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.04.2022 15:05

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 11.04.2022 15:53

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Diğer



Tampon, arka, Spoyler >
Standart Dışı Onarım



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.04.2022 15:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/9
Rapor No:	06-01-1061126	Araç Giriş Tarihi:	11.04.2022 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	11.04.2022 15:53
Mersis No:	0099054218300012				

Notlar

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	11.04.2022 15:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1061126	Araç Giriş Tarihi:	11.04.2022 15:05	Araç Çıkış Tarihi:	11.04.2022 15:53
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası