



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2022 14:35
Rapor No: 06-01-3081177
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:52

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 14:35

Full Plus Ekspertiz



35AUB123

Eksper / İmza



06-HYB-6005



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2022 14:35
Rapor No: 06-01-3081177
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:52

Sayfa: 2/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 14:35

Araç Bilgileri

Plaka	35AUB123	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	6078	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WMWXU7106M2P21585	Motor Gücü	100 kw
Ruhsat Motor No	F872K628	Motor Hacmi	1499cc
Marka	Mini	Rengi	KIRMIZI SİYAH
Model	Cooper	İlk Tescil Tarihi	25-02-2021
Sonraki Muayene Tar.	01-12-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Araçta deđişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2022 14:35
Rapor No: 06-01-3081177
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:52

Sayfa: 3/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 14:35

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2022 14:35
Rapor No: 06-01-3081177
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:52

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 14:35


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,6 m/km	-1.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	64	6
2. Aks	67	66	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	249	234	6
2. Aks	157	141	10
El Freni	132	122	7.5

Verimlilik

88

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/45/R17	88W	7 mm	Yazlık
Sol Arka	205/45/R17	88W	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/45/R17	88W	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/45/R17	88W	7 mm	Yazlık



ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ő Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Őařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2022 14:35
Rapor No: 06-01-3081177
Mersis No: 0099054218300012


Bayı No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 18.05.2022 15:52

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 18.11.2022 14:35

Dinamometre Ölüm Deęerleri

Ölülen Motor Torku 364 NM	Teker Torku 287 NM	Teker Gücü 98 KW	Test Hızı 175 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 103 KW	Kayıp Güç 8 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafięi





D-Expert

**TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2022 14:35
Rapor No: 06-01-3081177
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:52

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 14:35

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer

nsn motorlu araçlar

dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu

06100 ankara

Power-Scan

Araç Mini - Cooper/Convertible (F57) [14-22]

Araç plakası 35AUB123

Motor kodu B36 A15 A

Model yılı 2020

VIN WMWXU7106M2P21585

Kilometre durumu 5293

Referans

Tarih 18.05.2022 / 16:13

Sistem Durum

ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam

TRVC: Gözden geçirme kamerası Tamam

ZGM: Merkezi ağ geçidi Tamam

DME/DDE: Motor elektronikleri Tamam

EGS/SMG: Vites kutusu Tamam

DSC: Dinamik Stabilite Kontrolü Tamam

PMA: Park kontrolü yardımcısı Tamam

EPS: Elektrikli hidrolik direksiyon Tamam

BDC: Gövde Alanı Kontrolörü: Tamam

FLEL: Ön far elektronikleri sol Tamam

FLEL: Ön far elektronikleri sağ Tamam

FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam

KAFAS: Kamera-bazlı sürücü yardım sistemleri Tamam

Mekanikçi: İmza

18.05.2022 / 16:13 - WOW! ile işbirliği içinde, ve

rsiyon 5.34.02 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WMWXU7106M2P21585 şase nolu ve 35AUB123 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2022 14:35
Rapor No: 06-01-3081177
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:52

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 14:35

Araç Resimleri



Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu >
Standart Dışı Onarım



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.11.2022 14:35
Rapor No: 06-01-3081177
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2022 15:52

Sayfa: 8/8
Araç Çıkış Tarihi: 18.11.2022 14:35

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası