



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>


ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2022 10:32  
Rapor No: 06-01-1081772  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:14

Sayfa: 1/4  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2022 10:32

# Temel Ekspertiz




## 06CUA613

Eksper / İmza

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARARapor Tarihi: 23.05.2022 10:32  
Rapor No: 06-01-1081772  
Mersis No: 0099054218300012Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:14Sayfa: 2/4  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2022 10:32**Araç Bilgileri**

|                      |                   |                   |                     |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Plaka                | 06CUA613          | Şanzıman Tipi     | Otomatik            |
| KM                   | 17                | Yakıt Cinsi       | Dizel               |
| Şase                 | SALYA2BN2NA328938 | Motor Gücü        | 150 kw              |
| Ruhsat Motor No      | 211116Y0362204DTY | Motor Hacmi       | 1997cc              |
| Marka                | Land Rover        | Rengi             | MAVİ                |
| Model                | Range Rover Velar | İlk Tescil Tarihi | 03-01-2022          |
| Sonraki Muayene Tar. | 26-11-2024        | Model Yılı        | 2021                |
| Araç Tipi            | SUV               | Ruhsat Sahibi     | NSN MOTORLU ARAÇLAR |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |                   |                     |

**Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)****B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş****\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***



**D-Expert**

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2022 10:32  
Rapor No: 06-01-1081772  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:14

Sayfa: 3/4  
Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2022 10:32

## Araç Resimleri



**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.05.2022 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/4  
Rapor No: 06-01-1081772 Araç Giriş Tarihi: 23.05.2022 10:14 Araç Çıkış Tarihi: 23.05.2022 10:32  
Mersis No: 0099054218300012

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası