



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.09.2022 12:25
Rapor No: 06-01-1105139
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 07.09.2022 10:29

Sayfa: 1/9
Ara ıkıř Tarihi: 07.09.2022 12:25

Full Plus Ekspertiz



06ATA114

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 07.09.2022 12:25
Rapor No: 06-01-1105139
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 07.09.2022 10:29

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 07.09.2022 12:25

Ara Bilgileri

Plaka	06ATA114	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	74212	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	WVWZZZ16ZHM021868	Motor Gücü	92 kw
Ruhsat Motor No	CZC643631	Marka	Volkswagen
Motor Hacmi	1395cc	Rengi	BEYAZ
Model	Jetta	İlk Tescil Tarihi	04-10-2017
Sonraki Muayene Tar.	31-08-2024	Model Yılı	2017
Ara Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.09.2022 12:25
Rapor No: 06-01-1105139
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 07.09.2022 10:29

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 07.09.2022 12:25

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.09.2022 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1105139 Araç Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 07.09.2022 12:25
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	75	2
2. Aks	73	66	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	298	287	4
2. Aks	172	177	3
El Freni	166	174	4.5

Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91T	8 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/R16	91T	8 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/R16	91T	8 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/R16	91T	8 mm	Kışlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 07.09.2022 12:25
Rapor No: 06-01-1105139
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 07.09.2022 10:29

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 07.09.2022 12:25

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
405	344	78	149
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
92	94	11	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2022 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1105139	Ara Giriř Tarihi:	07.09.2022 10:29	Ara ıkıř Tarihi:	07.09.2022 12:25
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Normal Scan
Ara Volkswagen - Jetta VI (162/163) [11-18]
Ara plakası 06ATA114
Motor kodu CAVA - Motronic
Model yılı
VIN WVVZZZ16ZHM021868
Kilometre durumu 74212
Referans
Tarih 07.09.2022 / 11:41
Sistem Model yılı Durum
CAVA - Motronic 2011 - 2015 Tamam
řanzıman - DSG 2011 - 2015 Tamam
ABS/ESP - MK 60 EC 2011 - 2015 Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi - MK 60 EC 2011 - 20
15 Tamam
Direksiyon asistans - Diagnos (Diagnose) 2011 - 20
15 Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü kapısı + arka sürücü
tarafı kapı (Driver door + 2011 - 2015 Tamam
rear driver side door)
Kapı elektronikleri - Yolcu kapısı + arka yolcu ta
rafı kapı (Passagerardörr + 2011 - 2015 Tamam
bakdörr passagerarsida)
immobilizer - Diagnos (Diagnose) 2012 - 2015 Tamam
hava yastığı - VW 10 2011 - 2015 Tamam
Ağ geçidi - Data-bus için Diagnos (Diagnostic for
data-bus) 2011 - 2015 Tamam
Merkezi elektronik - Merkezi elektronik (Central e
lectronics) 2011 - 2015 Tamam
Klima kontrolü - Climatic 2011 - 2015 Tamam
Mekanikçi: İmza
07.09.2022 / 11:42 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.35.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WVVZZZ16ZHM021868 řase nolu ve 06ATA114 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.09.2022 12:25
Rapor No: 06-01-1105139
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:29

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 07.09.2022 12:25

Araç Resimleri



Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon >
Rötüş

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.09.2022 12:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1105139 Araç Giriş Tarihi: 07.09.2022 10:29 Araç Çıkış Tarihi: 07.09.2022 12:25
Mersis No: 0099054218300012

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı

Notlar**Diğer notlar;**

Aracın tavan ,sağ arka kapı,sol ön kapı ,sol arka kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	07.09.2022 12:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1105139	Araç Giriş Tarihi:	07.09.2022 10:29	Araç Çıkış Tarihi:	07.09.2022 12:25
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası