



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık  
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2022 15:24  
Rapor No: 06-01-1105983  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Ara Giriř Tarihi: 12.09.2022 14:23

Sayfa: 1/8  
Ara ıkıř Tarihi: 12.09.2022 15:24

# Full Plus Ekspertiz



## 06EF8344

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 12.09.2022 15:24  
Rapor No: 06-01-1105983  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2022 14:23

Sayfa: 2/8  
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2022 15:24

**Araç Bilgileri**

|                      |                   |                   |                           |
|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Plaka                | 06EF8344          | Şanzıman Tipi     | Otomatik                  |
| KM                   | 66075             | Yakıt Cinsi       | Benzin                    |
| Şase                 | YV1MV29L0J2474524 | Motor Gücü        | 112 kw                    |
| Ruhsat Motor No      | B4154T42283140    | Motor Hacmi       | 1498cc                    |
| Marka                | Volvo             | Rengi             | BEYAZ                     |
| Model                | V40               | İlk Tescil Tarihi | 24-11-2017                |
| Sonraki Muayene Tar. | 24-10-2022        | Model Yılı        | 2017                      |
| Araç Tipi            | Hatchback         | Ruhsat Sahibi     | NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |                   |                           |

**Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)****B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık  
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2022 15:24  
Rapor No: 06-01-1105983  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Ara Giriř Tarihi: 12.09.2022 14:23

Sayfa: 3/8  
Ara ıkıř Tarihi: 12.09.2022 15:24

**Kontrol Listesi**

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                   | Durum | Notlar |
|-----------------------------------|-------|--------|
| Ara Kaporta Aksamı               |       |        |
| Ara Koltukları                   |       |        |
| Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri |       |        |
| Ara İ Donanımı                  |       |        |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi        |       |        |
| Silecekler                        |       |        |
| Elektrik ve Elektronik Aksam      |       |        |
| Torpido ve Emniyet Kemerleri      |       |        |
| Lastik ve Jantlar                 |       |        |
| Fren Sistemi                      |       |        |
| Yürür Aksam                       |       |        |
| Motor                             |       |        |
| řanzıman                          |       |        |
| Diferansiyel                      |       |        |
| Direksiyon Sistemi                |       |        |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )      |       |        |
| Park Sensörleri                   |       |        |
| Ara Altı                         |       |        |
| Akü                               |       |        |
| Klima                             |       |        |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2022 15:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 06-01-1105983 Ara Giriř Tarihi: 12.09.2022 14:23 Ara ıkıř Tarihi: 12.09.2022 15:24  
Mersis No: 0099054218300012


**Yanal Kayma Ölüm Deęerleri**

| ÖN       | ARKA      |
|----------|-----------|
| 1.8 m/km | -0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir deęeri max +5 / -5 (m/km) dir.

**Süspansiyon Ölüm Deęerleri**

| AKS    | Sol (%) | Saę (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 78      | 75      | 3        |
| 2. Aks | 67      | 71      | 4        |



Ön saę sol ve arka saę sol süspansiyon kabul edilebilirdeęer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölüm deęeri %21 'dir.

**Fren Ölüm Deęerleri**

| Fren Ölüm Deęerleri (daN) | Sol | Saę | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | 253 | 264 | 4         |
| 2. Aks                     | 184 | 195 | 6         |
| El Freni                   | 177 | 176 | 1         |

**Verimlilik**

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

**Lastikler**

| Aks      | Ebat       | Yol ve Yk Endeksi | Diř Derinlięi | Tip    |
|----------|------------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/50/R17 | 95W                | 7 mm          | Yazlık |
| Sol Arka | 215/50/R17 | 95W                | 6 mm          | Yazlık |
| Saę Ön   | 215/50/R17 | 95W                | 7 mm          | Yazlık |
| Saę Arka | 215/50/R17 | 95W                | 6 mm          | Yazlık |

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık  
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 12.09.2022 15:24  
Rapor No: 06-01-1105983  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Ara Giriř Tarihi: 12.09.2022 14:23

Sayfa: 5/8  
Ara ıkıř Tarihi: 12.09.2022 15:24

**Dinamometre Ölüm Değeri**

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 425                 | 374             | 81         | 169          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 112                 | 103             | 11         | 91,96        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

**RPM (Devir/dk) Grafiđi**



**D-Expert**

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık  
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2022 15:24  
Rapor No: 06-01-1105983  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Ara Giriř Tarihi: 12.09.2022 14:23

Sayfa: 6/8  
Ara ıkıř Tarihi: 12.09.2022 15:24

## OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer  
nsn motorlu araçlar  
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu  
06100 ankara  
Power-Scan  
Ara Volvo - V40 [13-19]  
Ara plakası 06EF8344  
Motor kodu B4154T4  
Model yılı 2017  
VIN YV1MV29L0J2474524  
Kilometre durumu 66075  
Referans  
Tarih 12.09.2022 / 14:28  
Sistem Durum  
Sürücü kapısı (DDM) Tamam  
Yolcu kapısı (PDM) Tamam  
Haber-eğlence (ICM) Hata hafızası  
başarıyla silindi  
Güç ayarlı koltuk (PSM) Tamam  
Klima kontrolü (CCM) Hata hafızası  
başarıyla silindi  
Mekanikçi: İmza  
12.09.2022 / 14:29 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve  
rsiyon 5.35.00 1 / 1

## Tramer Sorgulaması

YV1MV29L0J2474524 řase nolu ve 06EF8344 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık  
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2022 15:24  
Rapor No: 06-01-1105983  
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2022 14:23

Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2022 15:24


## Araç Resimleri




## Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Çizik

## Notlar

### Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var.

### Diğer notlar;

Aracın sağ ön çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı  
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312  
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 12.09.2022 15:24 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/8              |
| Rapor No:     | 06-01-1105983    | Araç Giriş Tarihi: | 12.09.2022 14:23 | Araç Çıkış Tarihi: | 12.09.2022 15:24 |
| Mersis No:    | 0099054218300012 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası