



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2022 14:39
Rapor No: 06-01-1105407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 08.09.2022 13:14

Sayfa: 1/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.09.2022 14:39

Full Plus Ekspertiz



06DEN299

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 08.09.2022 14:39
Rapor No: 06-01-1105407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 08.09.2022 13:14

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.09.2022 14:39

Ara Bilgileri

Plaka	06DEN299	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	41739	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	U5YPH814BHL281916	Motor Gücü	97 kw
Ruhsat Motor No	G4FDHZ868036	Marka	Kia
Motor Hacmi	1591cc	Rengi	GRI
Model	Sportage	İlk Tescil Tarihi	10-05-217
Sonraki Muayene Tar.	05-03-2024	Model Yılı	2017
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş*******Arata değışmiş ve boyanmış para bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2022 14:39
Rapor No: 06-01-1105407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 08.09.2022 13:14

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.09.2022 14:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2022 14:39
Rapor No: 06-01-1105407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.09.2022 13:14

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2022 14:39

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	77	68	9
2. Aks	65	68	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	356	348	2
2. Aks	210	221	5
El Freni	163	159	2

Verimlilik

72.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/R17	99H	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/R17	99H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/R17	99H	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/R17	99H	5 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 08.09.2022 14:39
Rapor No: 06-01-1105407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 08.09.2022 13:14

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.09.2022 14:39

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
405	344	78	149
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
97	94	16	96,91
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2022 14:39
Rapor No: 06-01-1105407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.09.2022 13:14

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 08.09.2022 14:39

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
dumlupınar bulvarı no 108 sogutozu
06100 ankara
Normal Scan
Araç KIA - Sportage (QL) [16-22]
Araç plakası 06DEN299
Motor kodu G4FD
Model yılı
VIN
Kilometre durumu 41739
Referans
Tarih 08.09.2022 / 13:19
Sistem Model yılı Durum
G4FD - G 1,6 GDI 2016 - 2018 Tamam
şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2016 - 2020 Tamam
ABS veya ESP - Güzergah kontrolü (ESP) (ESP) 2016
- 2018 Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi - Diagnos (Diagnose)
2016 - 2020 Tamam
immobilizer - Benzin/Dizel (Immo (Petrol/Diesel))
2016 - 2020 Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2016 - 2018 Tama
m
Gövde kontrol modülü - Diagnos (Diagnose) 2016 - 2
018 Tamam
Sigorta ve röle kutusu - Diagnos (Diagnose) 2016 -
2018 Tamam
Klima kontrolü - Diagnos (Diagnose) 2016 - 2018 Ta
mam
Mekanikçi: İmza
08.09.2022 / 13:20 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.35.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

U5YPH814BHL281916 şase nolu ve 06DEN299 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.09.2022 14:39
Rapor No: 06-01-1105407
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 08.09.2022 13:14

Sayfa: 7/8
Ara ıkıř Tarihi: 08.09.2022 14:39

Ara Resimleri



izik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
izik



amurluk, saė arka, amurluk,
saė arka > izik



Tampon, ön, Ön tampon >
izik

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.09.2022 14:39	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-1105407	Araç Giriş Tarihi:	08.09.2022 13:14	Araç Çıkış Tarihi:	08.09.2022 14:39
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruğ ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası