



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 10:25
Rapor No: 06-01-2128631
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:56

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 10:25

Full Plus Ekspertiz



06AE4803

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.03.2023 10:25
Rapor No: 06-01-2128631
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 20.12.2022 13:56

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 10:25

Ara Bilgileri

Plaka	06AE4803	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	25457	Yakıt Cinsi	Dizel
řase	WBA7M7104M7G38467	Motor Gücü	85 kw
Ruhsat Motor No	42686119	Motor Hacmi	1496cc
Marka	BMW	Rengi	KIRMIZI
Model	1 Serisi	İlk Tescil Tarihi	19-08-2020
Sonraki Muayene Tar.	24-07-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 10:25
Rapor No: 06-01-2128631
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 20.12.2022 13:56

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 10:25

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 10:25
Rapor No: 06-01-2128631
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:56

Sayfa: 4/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 10:25


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,6 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	75	3
2. Aks	68	63	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	341	333	2.5
2. Aks	234	232	1
El Freni	215	225	4

Verimlilik

79

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	94Y	5 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/R17	94Y	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/R17	94Y	5 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/R17	94Y	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 10.03.2023 10:25
Rapor No: 06-01-2128631
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 20.12.2022 13:56

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 10:25

Dinamometre Ölüm Deėerleri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
385	320	79	184
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	81	11	95,29
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiėi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 10:25
Rapor No: 06-01-2128631
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:56

Sayfa: 6/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 10:25

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç BMW - 1-series (F40) [19-22]
Araç plakası 06AE4803
Motor kodu B37 C15A
Model yılı 2020
VIN WBA7M7104M7G38467
Kilometre durumu 25457
Referans
Tarih 20.12.2022 / 14:14
Sistem Durum
ACSM: Çarpışma güvenliği modülü Tamam
ZGM: Merkezi ağ geçidi Tamam
FEM/BDC: Ön elektronik modül/ Gövde alanı kontrolö
rü Tamam
FLEL: Ön far elektronikleri sol Tamam
FLER: Ön far elektronikleri sağ Tamam
FZD: Fonksiyon merkez zemin Tamam
KOM: Gösterge paneli Tamam
TCB: Telematik iletişim kutusu Tamam
RAD/CHAMP/HU-B/HU-H: Radyo/ Merkez başlık ünitesi
ve mülmedya platformu Tamam
CON: Kontrol Cihazı iDrive Tamam
IHKA/IHKB: Klima kontrolü Hata hafızası
başarıyla silindi
Mekanikçi: İmza
20.12.2022 / 14:14 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WBA7M7104M7G38467 şase nolu ve 06AE4803 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 10:25
Rapor No: 06-01-2128631
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.12.2022 13:56

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 10.03.2023 10:25

Araç Resimleri



Diğer

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel plastiği, sağ - Boyalı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var.

Diğer notlar;

Aracın sol arka çamurluk,sağ arka çamurluk,sol ön kapı da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.03.2023 10:25
Rapor No: 06-01-2128631
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 20.12.2022 13:56

Sayfa: 8/8
Ara ıkıř Tarihi: 10.03.2023 10:25

Aıklama

Arata detaylı i temizlik iřlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ara deęerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila iřlemi ile giderilebilecek vuruk ve izikler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Aracın yař, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım řartları dahilinde de arata oluřan fakat aracın grsellięini ve teknik iřleyiřini etkilemeyen ařınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ekspertiz yapıldıęında ara yıkanmıřtır.

Ara test srř yapılmıřtır.

Arata cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildięi gn iin geerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluřabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. sorumlu deęildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tm deęerler, lmler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih iin geerlidir. Bu tarih ve km. sonrası arata olaęan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava řartları, src hataları ve retim kaynaklı olarak ortaya ıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.'nin sorumluluęunda deęildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuř km bilgisidir. TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti., panodaki km bilgisinin gereęi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonularından sorumlu deęildir.
- TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. tarafından yapılan ikinci el ara ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine gemez ve resmi fenni muayenesinde bařarılı olunacaęını da garanti etmez.
- İmalat tarafından retilen aracın daha sonradan zerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek paraların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinlięe sahip kiřiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalat tarafından kabul edilmiř teknik zelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doęabilecek her trl can ve mal gvenlięini etkileyecek faktrler olmak zere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu deęildir. RNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatrlerin, aksların deęiřtirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el ara ekspertizi aracın hibir parası sklmeden, tamamen ıplak gzle yapılmıřtır. Ara ierisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti iin kapak, dřeme ve benzeri paraların sklmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. ancak bu řekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya ıkabilecek hasarların tespit edilememiř olmasından sorumlu deęildir.

Mřteri Adı/Soyadı

İmzası