



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2023 10:37
Rapor No: 06-01-4126526
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:31

Sayfa: 1/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2023 10:37

Full Plus Ekspertiz



06CVN171

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 14.03.2023 10:37
Rapor No: 06-01-4126526
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 12.12.2022 13:31

Sayfa: 2/8
Ara ıkıř Tarihi: 14.03.2023 10:37

Ara Bilgileri

Plaka	06CVN171	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	6137	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	VXXKUSHNSSNW004728	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10XVDW1875591	Marka	Opel
Motor Hacmi	1199cc	Rengi	YEřİL SİYAH
Model	Mokka	İlk Tescil Tarihi	02-03-2022
Sonraki Muayene Tar.	13-01-2025	Model Yılı	2022
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş*******Arata değışmiş ve boyanmış para bulunmamaktadır*****

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2023 10:37
Rapor No: 06-01-4126526
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 12.12.2022 13:31

Sayfa: 3/8
Ara ıkıř Tarihi: 14.03.2023 10:37

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2023 10:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/8
Rapor No: 06-01-4126526 Araç Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:31 Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2023 10:37
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0,9 m/km	-0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	75	1
2. Aks	77	69	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	268	264	1
2. Aks	157	173	9
El Freni	139	153	9

Verimlilik

67.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R18	99V	7 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R18	99V	7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/R18	99V	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R18	99V	7 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 14.03.2023 10:37
Rapor No: 06-01-4126526
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 12.12.2022 13:31

Sayfa: 5/8
Ara ıkıř Tarihi: 14.03.2023 10:37

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
406	340	99	184
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	128	38	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiğı

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.03.2023 10:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/8
Rapor No:	06-01-4126526	Ara Giriř Tarihi:	12.12.2022 13:31	Ara ıkıř Tarihi:	14.03.2023 10:37
Mersis No:	0099054218300012				

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Normal Scan
Ara Opel - Mokka B [20-23]
Ara plakası 06CVN171
Motor kodu F12XHT
Model yılı 2022
VIN VVKUSHNSSNW004728
Kilometre durumu 6138
Referans
Tarih 18.02.2023 / 11:32
Sistem Model yılı Durum
F12XHT - Valeo (VD56) 2020 - 2022 Tamam
řanzıman - Aisin Warner (ATN8) 2020 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Bosch (Bosch ES
P90) 2020 - 2022 Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi - Continental (MK
100 ESP) 2020 - 2022 Tamam
Sürücü kapı modülü - Kostal 2020 - 2022 Tamam
Takviyeli direksiyon - Delphi 2020 - 2022 Tamam
hava yastığı - Autoliv 2020 - 2022 Tamam
Gövde bilgisayar - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2022
Hata sayısı: 1
Direksiyon elektroniğı - Delphi 2020 - 2022 Tamam
Direksiyon simidi altındaki svi modülü - Valeo 20
20 - 2022 Tamam
Klima kontrolü - Bitron 2020 - 2022 Hata sayısı: 2
Dinamik ıřık kontrolü - Automotive Lightning 2020
- 2022 Tamam
Yağmur ve parlaklık sensörü - Hella 2020 - 2022 Ta
mam
Dokunmatik ekran - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2022
Tamam
Multifonksiyon display - Kostal 2020 - 2022 Tamam
Cihaz - Visteon 2020 - 2022 Tamam
Park yardım sistemi - Valeo 2020 - 2022 Tamam
řerit yardımcısı - TRW 2020 - 2022 Tamam
ARTIV - TRW 2020 - 2022 Tamam
Gövde bilgisayar - Diagnos (Diagnose)
Hata kodu Tanım Kořul
B1418 Emniyet kemerleri bağılı değıl gösterge arıza
sı: Yanlıř görüntüleme - Semptom yok
- Mevcut
18.02.2023 / 11:34 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 1 / 2Klima kontrolü - Bitron
Hata kodu Tanım Kořul
AFFD bilinmiyor
9418 bilinmiyor
Mekaniki: İmza
18.02.2023 / 11:34 - WOW! ile işbirliğı içinde, ve
rsiyon 5.36.00 2 / 2

Tramer Sorgulaması

VVKUSHNSSNW004728 řase nolu ve 06CVN171 plaka nolu aracın gemiř hasarı bulunamamıřtır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.03.2023 10:37
Rapor No: 06-01-4126526
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.12.2022 13:31

Sayfa: 7/8
Araç Çıkış Tarihi: 14.03.2023 10:37

Araç Resimleri



Diğer



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş

Notlar

Diğer notlar;

Aracın tavan da kuş pisliği kaynaklı yakıcı madde zararı var.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.03.2023 10:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/8
Rapor No:	06-01-4126526	Araç Giriş Tarihi:	12.12.2022 13:31	Araç Çıkış Tarihi:	14.03.2023 10:37
Mersis No:	0099054218300012				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

Araçta cam filmi mevcuttur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası