



D-Expert

TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 12:12
Rapor No: 06-01-2142246
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 10.02.2023 14:03

Sayfa: 1/9
Ara Çıkıř Tarihi: 03.04.2023 12:12

Full Plus Ekspertiz



06CNE056

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 03.04.2023 12:12
Rapor No: 06-01-2142246
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 10.02.2023 14:03

Sayfa: 2/9
Ara ıkıř Tarihi: 03.04.2023 12:12

Ara Bilgileri

Plaka	06CNE056	řanzıman Tipi	Otomatik
KM	43560	Yakıt Cinsi	Benzin
řase	WVGZZZ5NZMW011918	Motor Gücü	110 kw
Ruhsat Motor No	DPC79230	Marka	Volkswagen
Motor Hacmi	1498cc	Rengi	SİYAH
Model	Tiguan	İlk Tescil Tarihi	11-11-2020
Sonraki Muayene Tar.	06-10-2023	Model Yılı	2020
Ara Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARALAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değışmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değışmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 12:12
Rapor No: 06-01-2142246
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:03

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 12:12

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 12:12 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2142246 Araç Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:03 Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 12:12
Mersis No: 0099054218300012


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-3.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	86	86	0
2. Aks	85	84	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	305	328	7
2. Aks	173	192	10
El Freni	227	219	4

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/R17	99H	6 mm	4 Mevsim
Sol Arka	215/65/R17	99H	6 mm	4 Mevsim
Sağ Ön	215/65/R17	99H	6 mm	4 Mevsim
Sağ Arka	215/65/R17	99H	6 mm	4 Mevsim

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 03.04.2023 12:12
Rapor No: 06-01-2142246
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 10.02.2023 14:03

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 03.04.2023 12:12

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
398	342	87	177
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	104	14	94,55
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 12:12
Rapor No: 06-01-2142246
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:03

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 12:12

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Volkswagen - Tiguan II (AD) [16-23]
Araç plakası 06CNE056
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2020
VIN WVGZZZ5NZMW011918
Kilometre durumu 43560
Referans
Tarih 03.04.2023 / 12:09
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
Vites kutusu elektronikleri Tamam
Fren elektronikleri Tamam
Elektronik klima kontrolü Tamam
Merkezi elektronik Tamam
park yardımı Tamam
Hava yastığı Tamam
Gösterge paneli Tamam
Ağ geçidi Tamam
Sürücü kapısı kontrol ünitesi Tamam
Direksiyon yardımı Tamam
Yolcu kapısı kontrol ünitesi Tamam
Bilgi elektroniği 1 Tamam
Mekanikçi: İmza
03.04.2023 / 12:10 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

WVGZZZ5NZMW011918 şase nolu ve 06CNE056 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 12:12
Rapor No: 06-01-2142246
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:03

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 12:12

Araç Resimleri



Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Diğer



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Rötüş



Motor kaputu, Motor kaputu >
Rötüş



Camlar, Ön cam > Taş
Izi



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.04.2023 12:12
Rapor No: 06-01-2142246
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.02.2023 14:03

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 03.04.2023 12:12



**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var.

Diğer notlar;

Aracın sağ ön çamurluk da boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.04.2023 12:12	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-2142246	Ara Giriř Tarihi:	10.02.2023 14:03	Ara Çıkıř Tarihi:	03.04.2023 12:12
Mersis No:	0099054218300012				

Aıklama

Arata detaylı i temizlik iřlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ara deęerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila iřlemi ile giderilebilecek vuruk ve izikler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Aracın yař, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım řartları dahilinde de arata oluřan fakat aracın grsellięini ve teknik iřleyiřini etkilemeyen ařınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ekspertiz yapıldıęında ara yıkanmıřtır.

Ara test srř yapılmıřtır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildięi gn iin geerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluřabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. sorumlu deęildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tm deęerler, lmler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih iin geerlidir. Bu tarih ve km. sonrası arata olaęan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava řartları, sr hataları ve retim kaynaklı olarak ortaya ıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.'nin sorumluluęunda deęildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuř km bilgisidir. TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti., panodaki km bilgisinin gereęi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonlarından sorumlu deęildir.
- TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. tarafından yapılan ikinci el ara ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine gemez ve resmi fenni muayenesinde bařarılı olunacaęını da garanti etmez.
- İmalat tarafından retilen aracın daha sonradan zerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek paraların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinlięe sahip kiřiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalat tarafından kabul edilmiř teknik zelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doęabilecek her trl can ve mal gvenlięini etkileyecek faktrler olmak zere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu deęildir. RNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatrlerin, aksların deęiřtirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el ara ekspertizi aracın hibir parası sklmeden, tamamen ıplak gzle yapılmıřtır. Ara ierisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti iin kapak, dřeme ve benzeri paraların sklmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doęuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. ancak bu řekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya ıkabilecek hasarların tespit edilememiř olmasından sorumlu deęildir.

Mřteri Adı/Soyadı

İmzası