



D-Expert

TÜV SÜD Dođuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41
Rapor No: 06-01-2141583
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41

Full Plus Ekspertiz



34DVU932

Eksper / İmza



06-HYB-6005



D-Expert

TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41
Rapor No: 06-01-2141583
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52

Sayfa: 2/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41

Araç Bilgileri

Plaka	34DVU932	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	42719	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WAUZZZGY6MA078826	Motor Gücü	81 kw
Ruhsat Motor No	DLA194596	Motor Hacmi	999cc
Marka	Audi	Renği	GRİ
Model	A3	İlk Tescil Tarihi	23-03-2021
Sonraki Muayene Tar.	12-02-2024	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NSN MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deęişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deęişmiş



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41
Rapor No: 06-01-2141583
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	
Araç Koltukları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41
Rapor No: 06-01-2141583
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,4 m/km	-0.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	82	1
2. Aks	77	75	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	236	242	2.5
2. Aks	171	185	7.5
El Freni	136	126	7.5

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/R17	94V	8 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/R17	94V	8 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/R17	94V	8 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/45/R17	94V	8 mm	Kışlık



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41
Rapor No: 06-01-2141583
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -NM	Teker Torku - NM	Teker Gücü - KW	Test Hızı - km/h
Ruhsat Verisi Güç 81 KW	Test Sonucu Güç - KW	Kayıp Güç - KW	Performans % --

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...



ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41
Rapor No: 06-01-2141583
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52

Sayfa: 6/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer

nsn motorlu araçlar

sogutozu mh dumlupinar cd no108

06100 ankara

Normal Scan

Araç Audi - A3/S3/RS3 (8Y) [20-23]

Araç plakası 34DVU932

Motor kodu DLAA

Model yılı

VIN WAUZZZGY6MA078826

Kilometre durumu 42719

Referans

Tarih 07.02.2023 / 11:04

Sistem Model yılı Durum

Akü Yönetimi 2 - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Tamam

Fren takviyesi - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Tamam

DC/DC Dönüştürücü Kontrol Modülü - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Tamam

şanzıman - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Tamam

ABS - ABS/ESP/EPB 2020 - 2021 Tamam

Elektrikli direksiyon kilidi - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Tamam

Direksiyon asistans - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Tamam

Kapı elektronikleri - Bagaj kapağı elektroniği (Boot lid electronics) 2020 - 2021 Tamam

Kapı elektronikleri - Sürücü tarafı (Driver's side) 2020 - 2021 Tamam

Kapı elektronikleri - Yolcu tarafı (Passenger side) 2020 - 2021 Tamam

Kapı elektronikleri - Arka kapı, sürücü tarafı (Rear door, driver side) 2020 - 2021 Hata hafızası başarıyla silindi

Kapı elektronikleri - Arka kapı, yolcu tarafı (Rear door, passenger side) 2020 - 2021 Hata hafızası başarıyla silindi

Başlangıç erişim arayüzü - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Hata hafızası başarıyla silindi

Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi - sol ön (Left front) 2020 - 2021 Hata hafızası başarıyla silindi

Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi - sağ ön (Right front) 2020 - 2021 Hata hafızası başarıyla silindi

Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi - sol arka (Left rear) 2020 - 2021 Hata hafızası başarıyla silindi

Hırsızlığa karşı koruma kontrol ünitesi - sağ arka (Right rear) 2020 - 2021 Hata hafızası başarıyla silindi

hava yastığı - Diagnos (Diagnose) 2020 - 2021 Tamam

Infotainment - Bilgi elektroniği 1 (Information electronics 1) 2020 - 2021 Tamam

07.02.2023 / 11:05 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.36.00 1 / 2Mekanikçi: İmza

07.02.2023 / 11:05 - WOW! ile işbirliği içinde, ve rsiyon 5.36.00 2 / 2



D-Expert

**TÜV SÜD Doęuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41
Rapor No: 06-01-2141583
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41

Tramer Sorgulaması

WAUZZZGY6MA078826 şase nolu ve 34DVU932 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41
Rapor No: 06-01-2141583
Mersis No: 0099054218300012


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Ezic



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41
Rapor No: 06-01-2141583
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41

Diğer



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Çatlak



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Çatlak

Parça Grubu

Bagaj kapağı/kapısı

Parça ve Hasar

Bagaj kapısı - Ezik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Jantlarda çizikler var.

Diğer notlar;

Aracın teknik özelliklerinden dolayı dyno test yapılamadı. Aracın sol arka kapı,bagaj kapağında boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış.



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.03.2023 13:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-2141583 Araç Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:52 Araç Çıkış Tarihi: 20.03.2023 13:41
Mersis No: 0099054218300012

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Ekspertiz yapıldığında araç yıkanmıştır.

Araç test sürüşü yapılmıştır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti., panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası