



D-Expert

TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:58
Rapor No: 06-01-4138562
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:15

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:58

Full Plus Ekspertiz



06DJJ946

Eksper / İmza



06-HYB-6005

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:58
Rapor No: 06-01-4138562
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:15

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:58

Araç Bilgileri

Plaka	06DJJ946	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	53991	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	UU1B5220X66560597	Motor Gücü	66 kw
Ruhsat Motor No	H4BG412D129943	Marka	Dacia
Motor Hacmi	898cc	Rengi	BEYAZ
Model	Sandero	İlk Tescil Tarihi	22-01-2021
Sonraki Muayene Tar.	01-11-2023	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	NEZİROĞLU MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)**B: Boyalı****B/2: Lokal Boyalı****D: Değişmiş**

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:58
Rapor No: 06-01-4138562
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 14:15

Sayfa: 3/9
Ara ıkıř Tarihi: 13.04.2023 13:58

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĐİřİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Ara Kaporta Aksamı		
Ara Koltukları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döřemeleri		
Ara İ Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
řanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eđlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Ara Altı		
Akü		
Klima		

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:58
Rapor No: 06-01-4138562
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:15

Sayfa: 4/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:58


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-0.0 m/km	-0.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	74	4
2. Aks	59	66	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	223	221	1
2. Aks	164	177	7.5
El Freni	145	135	7

Verimlilik

62.0

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/R16	91V	6 mm	Yazlık

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık
Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:58
Rapor No: 06-01-4138562
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 14:15

Sayfa: 5/9
Ara ıkıř Tarihi: 13.04.2023 13:58

Dinamometre Ölüm Değeri

Ölülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
251	188	42	141
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	59	12	89,39
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiđi

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:58
Rapor No: 06-01-4138562
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:15

Sayfa: 6/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:58

OBD Genel Arıza Tarama

Müşteri bilgileri Yürüten yer
nsn motorlu araçlar
sogutozu mh dumlupinar cd no108
06100 ankara
Power-Scan
Araç Dacia - Sandero II [12-23]
Araç plakası 06DJJ946
Motor kodu Power-Scan
Model yılı 2020
VIN
Kilometre durumu 53994
Referans
Tarih 13.04.2023 / 13:56
Sistem Durum
Motor elektronikleri Tamam
Kilitlenme önleyici fren sistemi (ABS) Tamam
hava yastığı Tamam
Yolcu bölümü bağlantı ünitesi Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi Tamam
gösterge paneli Tamam
Radyo Tamam
Mekanikçi: İmza
13.04.2023 / 13:57 - WOW! ile işbirliği içinde, ve
rsiyon 5.36.01 1 / 1

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.11.2021		Carpma	Hayır	1112.5	TL



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:58
Rapor No: 06-01-4138562
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:15

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:58

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



D-Expert

**TÜV SÜD Doğuş Ekspertiz ve Danışmanlık
Hizmetleri Ltd. Şti.**

<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnşaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.Ş Bahçekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:58
Rapor No: 06-01-4138562
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.01.2023 14:15

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 13.04.2023 13:58

Diğer



Camlar, Ön cam > Standart
Dışı Onarım

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	A-direk, sol - Lokal Boya
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Lokal Boya

**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Notlar

Diğer notlar;

Aracın sol ön kapı,sağ ön kapı,sağ ön çamurluk boyasız göçük düzeltme işlemi yapılmış .

**D-Expert****TÜV SÜD Doğuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.**<http://www.d-expert.com.tr>

ATC Proje İnřaat Gayrimenkul Turizm San ve Tic A.ř Bahekapı
Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312
278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.04.2023 13:58
Rapor No: 06-01-4138562
Mersis No: 0099054218300012

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.01.2023 14:15

Sayfa: 9/9
Ara ıkıř Tarihi: 13.04.2023 13:58

Aıklama

Arata detaylı i temizlik iřlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ara deėerine etki etmeyecek mini onarım ve / veya pasta cila iřlemi ile giderilebilecek vuruk ve izikler ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Aracın yař, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım řartları dahilinde de arata oluřan fakat aracın grselliėini ve teknik iřleyiřini etkilemeyen ařınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dıřında tutulmuřtur.

Ekspertiz yapıldıėında ara yıkanmıřtır.

Ara test srř yapılmıřtır.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiėi gn iin geerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluřabilecek hasarlardan TÜV SD Doėuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. sorumlu deėildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tm deėerler, lmler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih iin geerlidir. Bu tarih ve km. sonrası arata olaėan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava řartları, sr hataları ve retim kaynaklı olarak ortaya ıkabilecek arızalar ve hasarlar TÜV SD Doėuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti.'nin sorumluluėunda deėildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuř km bilgisidir. TÜV SD Doėuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti., panodaki km bilgisinin gereėi yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonlarından sorumlu deėildir.
- TV SD Doėuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. tarafından yapılan ikinci el ara ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine gemez ve resmi fenni muayenesinde bařarılı olunacaėını da garanti etmez.
- İmalat tarafından retilen aracın daha sonradan zerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek paraların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliėe sahip kiřiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalat tarafından kabul edilmiř teknik zelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doėabilecek her trl can ve mal gvenliėini etkileyecek faktrler olmak zere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu deėildir. RNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatrlerin, aksların deėiřtirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el ara ekspertizi aracın hibir parası sklmeden, tamamen ıplak gzle yapılmıřtır. Ara ierisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti iin kapak, dřeme ve benzeri paraların sklmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, TÜV SD Doėuř Ekspertiz ve Danıřmanlık Hizmetleri Ltd. řti. ancak bu řekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya ıkabilecek hasarların tespit edilememiř olmasından sorumlu deėildir.

Mřteri Adı/Soyadı

İmzası